



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name	INX Ref No./INX Event No.
KETUT	
Tanggal Date : 4/8/25	Waktu Time : 14.10
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. : US Mining	Pengawas Area/Supervisor Area : Ketut
Lokasi Location : RL 100 CH 08	

Rincian Bahaya/Hazard details


mesh menanjol ke ACC

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Mengambil tuniting (kawat)
dan memotong.

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Segera mengamankan
Jika melihat mesh rusak
yang menjorok ke ACC.



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment
(Diisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	C2	Tingkat Risiko/ Risk Rank :	R
Konsekuensi/Consequence :	C2		

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Sosialisasi pengajaran Baoper saat perbaikan jalan lebih berhati-hati agar tidak merusak mesin di lanting

Komentar/Comments

Bahaya Sudah dicemarkan

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature :		Tanggal/ Date :	17/25
--	--	--------------------	-------

No. Form: TT-OHS-FOS-60-038A HAZID