

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Ryan Baktiar	No:
Lokasi: D L 120	Tanggal: 01/11/28
Jam: 02:00 siang/malam	

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input checked="" type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Prilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input type="checkbox"/> Kondisi jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan

Sesi terkomunikasi dengan operator
JCB PL 901 tidak dapat berjalan dan
mengalami kesalahan teknikal
Berdasarkan unit JCB - PL 901 tidak
berfungsi

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Memeriksa radio bangun
kepada operator JCB - PL 901
untuk terkomunikasi

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.


Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera dilengkapi dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

REYAN BHATIAR

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

Perbaikan radio komuniti

Penanggung Jawab:

IRWAN

Tanggal:

Nama Supervisor:

IRWAN MUSLIMIN

Tanda tangan: