

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama:	Tamrin - B.
No:	2
Lokasi:	Ru-120 Transporter
Tanggal:	04-1-26
Jam:	siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Gétaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Pemukaan | <input type="checkbox"/> Radasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Hygiene | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitas | <input type="checkbox"/> Alat U Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan | AREA Turunan Transformer ke.
Pl. 120 - Tanggul. di sisi kanan suda
rata. (Tida ada) . ketika jarak pandang
terbaik . atau terjauh sup. kendaraan
dibuat akurat bisa jatuh. karna tidak
ada lagi tanggul . atau pembatas .

Tindakan

Tindakan yang langsung diamati:	moncong di cek
Kembali untuk di perbaiki.	

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.
Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:	Narmen - B	Tanda tangan:	
---------------	------------	---------------	--

Tindakan lebih lanjut:		Penanggung Jawab	Tanggal
	/		