

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Amrin B.	No: 1
Lokasi: Ru. 100 o/Drive	Tanggal: 21
Jam: 10.30 siang (malam)	

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan: Pl. 100 0/D 5 meter dari hedang.
Kondisi lumpur yg sangat banyak (tebal).
Dan kondisi jalan miring ke kanan.
Dapat mengakibatkan jumbo miring
tidak seimbang (bisa terbalik).

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil: perbaikan acc
lumpur di bersihkan jalan di tumbun
menggurakan material keras

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: Tamrin. S. Tanda tangan:

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor: Hendri, S. Tanda tangan: