



## LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name		INX Ref No.(INX Event No.)	
Busaro - S.			
Tanggal Date	: 11/10/2021	Waktu Time	: 11:59
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept.	Pengawas Area/Supervisor Area		
Minning - U.G		Hendri	
Lokasi Location	RL 120 acces		

### Rincian Bahaya/Hazard details


Menemukan Split Set Bengkok  
di acces arah ke RL 120 o

### Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Mengambilnya dan Mengamanakam  
Split Set tersebut supaya  
tidak terinjek alat/unit

### Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Menempatkannya ke tempat yang  
aman



## LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

Dilisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	C / RI	Tingkat Risiko/ Risk Rank :	R - I
Konsekuensi/Consequence :	R1		

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Komentar/Comments

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature :		Tanggal/ Date :	
----------------------------------------------------	--	--------------------	--

No. Form: TT-OHS-FOS-60-038A HAZID