

# HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: RYAN BHUT/AP

No:

Lokasi: PL 100

Tanggal: 15/01/2023

Jam: 1600 siang/malam

## Penilaian Risiko

Tingkat Risiko :  Rendah  Sedang  Tinggi  Sangat tinggi

## Kategori Bahaya

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi                            | <input type="checkbox"/> Manual handling      |
| <input type="checkbox"/> Iklim                              | <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi                         | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu                               | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku  |
| <input type="checkbox"/> Listrik                            | <input type="checkbox"/> APD                  |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan                         | <input type="checkbox"/> Tekanan              |
| <input type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan           | <input type="checkbox"/> Radiasi              |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya                    | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator   |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis               | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya      |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan     |
| <input type="checkbox"/> Petir                              | <input type="checkbox"/> Ventilasi            |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja                         | <input type="checkbox"/> Drainase             |

## Rincian Bahaya

MACMAHON

### Keterangan

Belum terpasang Anchor / penahan  
dynabolt pada Emergency station  
~~PLT~~ 100, berpotensi jatuh / rebah.

### Tindakan

#### Tindakan yang langsung diambil:

Menahan / mengikat penahan belakang  
emergency station dengan batu besar

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya  Tidak   
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Dagyan Bagadj Tira

Tanda tangan:

Tindakan lebih lanjut:

Innobit dynabolt sebagai anchor

Aceng NS

Penanggung Jawab

Tanggal

Nama Supervisor:

Aceng N Sumatra

Tanda tangan: