

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <i>Damrin .B</i>	No: <i>1</i>
Lokasi: <i>BL. 100 L/4cc</i>	Tanggal: <i>01-12-25</i>
	Jam: <i>siang/malam ✓</i>

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan di area RL 100 1 m dari electric
candy. terdapat potong Rock Bolt
yg jatuh di area.

Bahaya: ketika LV atau unit yg lewat
bisa tertusuk ban dan bisa mengakibatkan
kerusakan pada ban (bocor).

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:
Suda di amankan (di angkat keluar).
ke rubis metal.

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: Tamrin - B.

Tanda tangan: 

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:

Tanda tangan: 