I.1 Progress

Hasil Progress penelitian ini dilakukan untuk arsip dan dokumentasi serta bukti telah dilakukan serangkaian percobaan sebelum mencapai hasil yang diinginkan.

I.1.1 Kondisi Tempat Pengujian

Pengujian dilakukan di ruang kerja divisi mikrokontroler PT. Solusi Intek Indonesia. Kondisi ruangan banyak elemen konduktor, oleh karena itu rentan terhadap kestabilan pengukuran. Parameter yang diukur meliputi Return Loss dan Bandwidth.




Gambar I.1.1 Keadaan Ruang Pengujian

Pengukuran dilakukan menggunakan beberapa perangkat atau alat, berikut rinciannya.


- 1. VNA (TFN 100H)
- 2. Coaxial cable N male to SMA male Suhner

I.1.2 Pengujian Antena Duplikasi (Tanpa Menggunakan Resin)





I.1.3 Pengujian Antena Duplikasi (Dengan Penambahan Resin)







I.2 Pembahasan

I.2.1 Perbandingan Antena Duplikasi (tanpa resin)


Pada I.1.3 pengujian antena duplikasi (tanpa resin). Untuk tahap riset perbandingan antara hasil simulasi dan hasil realisasi. Berikut hasil return loss antena **800MHz**.





Gambar I.2.1 Simulasi dan realisasi antena_1 (Antena utama 800MHz)


Gambar I.2.3 menunjukan frekuensi realisasi yang bergeser ke kanan. Hal ini membuat frekuensi target 800MHz tidak tercover.



Gambar I.2.2 Realisasi duplikasi antena_1 (Antena duplikasi 800MHz)

Gambar I.2.4 menunjukan hasil realisasi antena duplikat, terlihat serupa dengan antena utamanya. Namun seperti antena utamanya, frekuensi kerjanya tidak meng-cover 800MHz.

Berikut perbandingan antena utama 900MHz:





Gambar I.2.3 Simulasi dan realisasi antena_2 (Antena utama 900MHz)

Gambar I.2.5 menunjukan frekuensi realisasi yang sedikit bergeser ke kanan. Meskipun begitu, range 900MHz Donwlink masih tercover dengan baik. Untuk daerah 900MHz kebawah tidak tercover. (RL<-14dB)




Gambar I.2.4 Realisasi duplikasi antena_2 (Antena duplikasi 900MHz)

Gambar I.2.6 menunjukan hasil realisasi antena duplikat, terlihat serupa dengan antena utamanya. Namun bandwidth terlihat lebih sempit.

I.2.2 Perbandingan Antena Duplikasi (Dengan Penambahan Resin)


Note: untuk antena_1 800MHz tidak di bahas karena hasil frekuensi realisasi tidak tercover sama sekali.

Bagian ini membahas konstruksi lanjutan menggunakan resin untuk memperkokoh antena. Berikut hasilnya antena **900MHz**:



Gambar I.2.5 Respon antena_2 900MHz dengan resin

Bandwidthnya yaitu 896MHz-1025MHz (RL < -14dB) terlihat bandwidth sedikit lebih lebar dibandingkan sebelum menggunakan resin. Jadi dapat disimpulkan pada frekuensi 900MHz, resin tidak bergitu berpengaruh. Namun pada frekuensi yang lebih tinggi 2000MHz keatas, terlihat perbedaan respon dari sebelum menggunakna resin.



Gambar I.2.6 respon antena duplikasi_2 900MHz dengan resin

Jika dibandingakan dengan antena utamanya, respon terlihat berbeda, namun masih mengcover daerah frekuensi 900MHz dengan bandwidth yang lebih sempit. 938MHz-1000MHz (RL < -14dB).

Kesimpulan:

- Antena 800MHz tanpa resin:
 - Hasil realisasi tidak mengcover frekuensi 800MHz dapat disebabkan oleh konstruksi yang tidak di solder, melainkan menggunakan heatstrink kabel. Antena longgar, rawan berubah bentuk yang bisa menyebabkan perubahan frekuensi.
- Antena 900MHz tanpa resin:
 - Untuk antena 900MHz ini di konstruksi dengan solder untuk menyambungkan antar elemen. Sehingga antena lebih kokoh dan respon frekuensi yang tetap. Hasil dari realisasi frekuensi mencakup 900MHz seperti pada hasil simulasi.
- Antena 800MHz dengan resin:

Antena 800MHz sebelumnya karena tidak kokoh di berikan tambahan resin, saat antena dicetak antena mengalami bengkok saat proses pembekuan resin sehingga hasil respon realisasi menjadi berubah jauh.

• Antena 900MHz dengan resin:

Antena 900MHz sebelumnya di berikan juga tambahan resin, antena sudah kokoh karena di solder, maka saat proses pembekuan resin antena tetap pada bentuknya. Sehingga respon antena masih sesuai dengan sebelumnya.