

ID	Date	Company	Rig	What Was Seen	What Was Discussed	What Was Reinforced	Comments Added by Rig Leadership
92427	06.09.2026	Transocean	TNG	Observed gate into well test from staircase BB was correctly hung up and labeled . But left in open position.	Contacted one of the workers in the area and asked him to check occasionally that the gate was in closed position.		
92428	06.09.2026	Transocean	TNG	mange sperringer på dekket	viktig at folk ikke spør om å passere sperringer .slik at det ikke blir så mye spørsmål på radio	finn en ny rute	God praksis å bruke 1 minutt ekstra på alternativ rute kontra å bryte inn i pågående operasjon med mindre det er helt nødvendig. Ch.M
92429	06.09.2026	oceaneeering	TNG	Bruker korteste vei til og fra rov og dobbelt hørselsvern			Helt ihht Daily HSE Focus. Ch.M
92430	06.09.2026	Transocean	TNG	Fått flere observasjoner fra Egon denne turen på ting han observerer som og gir beskjed om at ikke er som det skal.	Flott gjort å få med seg små detaljer som mange passerer og i tillegg ta eierskap og melde inn	Bra egenskap og holdning !	
92431	06.09.2026	Harbour	TNG	Joined the medic while changing the eyewash bottles in the pontoon area to help familiarize him with the rig and its layout.			
92432	06.09.2026	oceaneeering	TNG	Vanntett dør etterlatt åpen ved utgang av garderobe			Viktig at alle dører holdes lukket, da de er en viktig del av våre integritets barrierer. Det seg være vanntett, brann eller værtette dører. Ch.M
92433	06.09.2026	Transocean	TNG	100 Års Jubileum	Særdes velsmakende og godt måltid i forbindelse med 100 års jubileum	Gikk innom Stuert og fortalte han at det var bra.	
92434	06.09.2026	Aramark	TNG	Nytt rengjørings kjemikalie. Leste databladet og satte meg inn i hvordan å bruke det			
92435	06.09.2026	Aramark	TNG	Verktøy i lomma			
92436	06.09.2026	oceaneeering	TNG	Så catering crew putte opp skilt ved vasking av garderober			
92437	06.09.2026	Baker Hughes	TNG	Pro pt kort og vakt ved overføring til skip.			
92438	06.09.2026	Transocean	TNG	gikk runde i ansvarsområde og sjekket lastebærere for løse gjenstander, men fant ingen	.	fortsette senere...	
92439	06.09.2026	rtc	TNG	Ryddet i lift på riserdekk og fjernet verktøy vi ikke hadde bruk for mer			

92440	06.09.2026	Wellpartner	TNG	Tok ein PDO runde i Derrick	Derrick fremstår som ryddig og ingen		
92441	06.09.2026	rtc	TNG	DROP SJEKK	ryddighet	Holde orden	
92442	06.09.2026	Transocean	TNG	Derrick inspection for heat and Potential falling objects	Check for radiated heat from flare on wires and cables in derrick	Continue monitoring	Good focus and job done
92443	06.09.2026	Transocean	TNG	DROPS sjekk i tavlerom 4	Ingen funn	.	
92444	06.09.2026	Transocean	TNG	Bra med barriærer på dekk			
92445	06.09.2026	Transocean	TNG	Inspeksjon av forskjellige nivå og utstyr i Derrick under well test	Jevnlig inspeksjon av varme på overflater i Derrick og på utstyr.	Enige	God fokus og bra jobbet
92446	06.09.2026	Transocean	TNG	Tok en tofs ved isolering av BOP UPS 2.	Infomere Subsea sup som forestående arbeid korrekt dokumentasjon ihht isolering Utføre isolering med tanke på bruk av rett PPE og følge FSE		
92447	06.09.2026	Transocean	TNG	Well test. Hot surfaces	Heat on glas in aw cabin	Scantec to adjust or rig up additional	
92448	06.09.2026	Transocean	TNG	Flaring på bb brennerbom. Litt manglende deluge på brennerbom	Diskuterte mulighetene for å tilte ut ekstra kjøleskjold som er fastmonterte på brennerbom, for å introdusere mere vann og større vannskjold inn mot riggen	Ble en stopp i flaring etter en utilsiktet PSD1, som tillot oss å entre brennerbommer for å ta løs sikringer på kjøleskjold og folde de 90 grader ut fra bom. Resulterte i mye bedre kjøling og skjold når vi startet opp igjen. TNS - We ensure a common understanding	
92449	06.09.2026	Baker FES Slop	TNG	God Kommunikasjon med Expro under overføring av slop til OTS Slop Unit, walked the line			
92450	06.09.2026	Nov	TNG	Subsea team carrying out function/pressure testing. Team carried out all pre checks and line tests before testing componnets.	Reinforced good practice, and all pre job checks.	to continue as is	
92451	06.09.2026	Transocean	TNG	vann kom inn i vinsjehus.			
92452	06.09.2026	Transocean	TNG	brief på helidekk før helikopterankomst	baggasjehåndtering, diskuterte mest ergonomisk og minst belastende måte å laste og losse baggasje og frakt på		

92453	06.09.2026	Transocean	TNG	Det ble snakket om kroppsplassering i toolbox talk før oppstart. Arbeidet besto av arbeid med POD packers seal samt arbeid på boost line på riser. Det ble lagt god vekt på sikring av verktøy og utstyr, spesielt ved arbeid i høyden og over åpent område. Arbeidsområdet ble gjennomgått og holdt ryddig for å redusere risikoen for fallende gjenstander. Det var god kommunikasjon og involvering i teamet gjennom hele jobben.			
92454	06.09.2026	Transocean	TNG	Inspiserte ansvarsområdet for PFG		Fjerne kasse oppe på skap	
92455	06.09.2026	Transocean	TNG	Good use of correct PPE	Follow procedures and have good communication	Take a BRIEF if the task changes and re discuss the task	Good to hear that we have good routines.
92456	06.09.2026	Transocean	TNG	Åpning av sparkekant akterut på upper dekk for å draine ut vann ifm deluge			
92457	06.09.2026	Transocean	TNG	sjauing av utstyr på dekk.	passe på ergonomi, unngå ugunstig		
92458	06.09.2026	Transocean	TNG	Arbeid med risers og justering av boost line. Sikring av verktøy og fallseler brukt ved arbeid i høyden. Vanskelig jobb å utføre, så det ble bestemt å få 6 stk løftet ned i treer bay for å få utført dette sikkert.			
92459	06.09.2026	Transocean	TNG	Brukte riktige kjemikalie hansker i forbindelse med håndtering av kjølevæske.			
92460	06.09.2026	rtc	TNG	Kameratsjekk før jobb			
92461	06.09.2026	GES	TNG	Personnel high pressure washing on BOP in setback area. Chemical suit and goggles used, barriers in place and hose free of walkways	Good barrier management and planning	Keep up good planning	
92462	06.09.2026	Transocean	TNG	Arbeid med vaskemaskin i bysse	Brief før start		
92463	06.09.2026	Transocean	TNG	Bytte ut Brine ventil	God planlegging, drenere line. fokus på rett bruk av verktøy. Unngå fingerskader		Godt jobbet
92464	06.09.2026	Transocean	TNG	Flere mørke lamper i mekanisk verksted og i gangen på stbd. Byttet disse så ble det lyst og fint.			

92465	06.09.2026	Transocean	TNG	Gjennomgang av løfteplan sammen med pon power før løfting av ladeluftkjøler startet.			
92466	06.09.2026	Subsequence	TNG	Observed men taking time to collect correct tools for task	Talked about checking prior during and after	Agreement gained to do this everytime	
92467	06.09.2026	Wellpartner	TNG	Respekterer rødsonen			
92468	06.09.2026	Transocean	TNG	rydding babord pontong	mye unødvendig rot	folk må bli flinkere til og ta med ting	
92469	06.09.2026	Transocean	TNG	working on riser with jacks.	kepp out of line of fire. use propper	kepp hands clear while jacking lines.	
92470	06.09.2026	Zeppelin	TNG	Ryddet verktøy på plass etter endt jobb			
92471	06.09.2026	Transocean	TNG	Rydding i ansvarsområde: Bosun store	Ordnet i verktøyene. Fjernet søppel og annet rot.	Ryddig og rent område	
92472	06.09.2026	One subsea	TNG	vasket og rengjorde i workshop og verifiserte god housekeeping			
92473	06.09.2026	Transocean	TNG	vasking i moonpool. riktig ppe blei brukt, og utstyr ryddet opp.			God fokus og bra jobbet
92474	06.09.2026	Transocean	TNG	Vasking i pumperom	Fokus på rett værneutstyr,	.	God fokus og bra jobbet
92475	06.09.2026	Transocean	TNG	Fant 3 blåsokker på gangvei.	Kaste og sortere søppel	Kastet de i søpla. Byttet sekk i søppel bølge og fraktet sekk til riktig avfall stasjon	Godt å høre at vi fokuserer på ren arbeidsplass. Bra jobbet.
92476	06.09.2026	Transocean	TNG	prompt kort før løft med riserkran			
92477	06.09.2026	Transocean	TNG	Flytte om på risere fra styrbord til babord.	Gikk igjennom stikkordskort før vi startet jobben. Fokus på det som er nytt siden sist gang vi løftet på riserne: Nye sjøsikringsposter forut.	Ble enige om å følge godt med på avstand mellom kran, risere og de nye postene. Utførte jobben ihht. planlegging.	Helt ihht Daily HSE Focus. Ch.M
92478	06.09.2026	Transocean	TNG	Gas racks was observed on top of welder work shop while flaring during well test	To have these relocated when crane was available	When flaring was stopped the gas racks was removed	God proaktiv aksjon under flaring. Ch.M
92479	06.09.2026	Transocean	TNG	Lifting risers	TBT, banksman, prompt card, barriers	Som over	
92480	06.09.2026	Transocean	TNG	løftet på slipjoint for å bistå subsea-avd	hva de ønsket å få gjort	Holde avstand til last	
92481	06.09.2026	Transocean	TNG	*Lakk vann inn i BB ankervinsj fra delugen mellom bua og skottet ifm brenning *Sugd opp vannet og lagt inn litt tek7 for å tette			God observasjon og aksjon under flaring. Ch.M
92482	06.09.2026	Transocean	TNG	A fire extinguisher was found obstructed, covered with various materials, making it difficult to see and access.	Discussed the importance of keeping all safety equipment fully visible and unobstructed to ensure quick access in an emergency.	The materials were removed, and we agreed to keep the area clear moving forward to maintain proper visibility and accessibility of the extinguisher.	
92483	06.09.2026	Transocean	TNG	Ansvarsområde OK !			

92484	06.09.2026	RTC Offshore	TNG	Bra handover, SJA møte og toolbox snakk før start av arbeid			
92485	06.09.2026	oceanneering	TNG	Brukte dobbelt hørselvern ute på dekk for å verne mot høy støy fra testanlegg og redusere risikoen for hørselskade			Helt ihht Daily HSE Focus. Ch.M
92486	06.09.2026	Aramark	TNG	Dørliste ved gulv har løsnet i silent room.	snubblefare		
92487	06.09.2026	Transocean	TNG	Excellent handover from offgoing deck crew to oncoming deck crew regarding current well test operation regarding fireguard information, transfer of knowledge is always appreciated.			
92488	06.09.2026	Transocean	TNG	Flammesensor på welltest-område aktivert ved oppstart av fakling	Sensoe var inhibert i henhold til plan, og alarmen gikk derfor ikke ut på riggen. Tok kontakt med personel i området for å få bekreftet alt OK.	Rask respons fra operatør som bekreftet alt ok og at sensor var aktivert av flamme på brennerbom.	God aksjon og rask respons. Ch.M
92489	06.09.2026	Transocean	TNG	Før oppstart av brønntesting, hadde sjefselektriker og maskinsjef en omfattende og god gjennomgang av inhiberingene på "K-Safe".	Rasjonalet bak en del av inhiberingene ble gjennomgått i deltalj. Etter dette oppnådde vi felles forståelse.	Å fortsette på dette arbeidet gode arbeidet.	
92490	06.09.2026	Transocean	TNG	Før well testing skulle vi legge ut HC, H2S, Flamme og Heat sensorer	Hvilke meldere som skulle bli lagt ut helt og hvilke meldere som skulle bli lagt ut delvis	Når vi får alarm / warning så skulle det sjekkes ut med engang man får indukasjon	
92491	06.09.2026	Transocean	TNG	God gjennomgang.	Representant fra Well Partner var i driller bua og vi gikk gjennom prosedyren for Wellsafe Enabler system og litt hvordan den virker. God og nyttig gjennomgang.		Godt å høre. Kunnskaps overføring gjør oss alle bedre.
92492	06.09.2026	One subsea	TNG	God handover			
92493	06.09.2026	Scan tech	TNG	God handover			
92494	06.09.2026	One subsea	TNG	God handover fra dagskift			
92495	06.09.2026	Transocean	TNG	God kommunikasjon under streiferunde i teknisk område ved flaring.			

92496	06.09.2026	Harbour	TNG	God planlegging/plan for backload av 3 risere fra rigg til båt- her er det flere hensyn og ta ihht WL operasjonen ombord samt fartøy som må ligge med styrhuset forut grunnet flammebom.			
92497	06.09.2026	Expro	TNG	God TBT før åpning av brønn	Det ble diskutert farer og oppgaver		
92498	06.09.2026	Expro	TNG	Good communication during flowing operations	Checking on Meg pump	One man to monitor Meg injection. Thanks	
92499	06.09.2026	Transocean	TNG	Handover	Fortalt hva som hadde skjedd	Følge med på sensorer, varsle om	
92500	06.09.2026	Expro	TNG	Handover	God handover og tollbox talk før igansetting av skift og prøvetaking	Hvordan vi skal gjøre jobben -safe og trykt	
92501	06.09.2026	oceanengineering	TNG	Har fått beskjed om at det vil bli høyt lydnivå/støy under deler av testingen. Hentet derfor inn plugger i kontrollrom. Hadde samtale i crew om det å ha plugger med seg når en beveger seg ute på riggen. En kan da etablere dobbelt hørselsvern ved behov			Helt ihht Daily HSE Focus. Ch.M
92502	06.09.2026	Harbour Energy	TNG	HSE focus during well clean up - Communication.	Excellent communication and coordination between all personnel involved in the well test operation, including Expro, Driller, Bridge, and supporting teams. Clear and timely communication ensured a shared understanding of ongoing activities, operational status, and potential changes.	Strong teamwork and collaboration contributed to a safe and efficient execution of the operation.	
92503	06.09.2026	Transocean	TNG	I dag hadde vi en ny gjennomgang av oppsettet på "K-Safe" i forbindelse med brønntesting. Rasjonale bak inhiberingene ble ytterligere elaborert.	Diskusjonen gikk rundt det at det oppsettet vi hadde var for konservativt.	Endringer i oppsettet er på beddingen, og vil bli gjennomført straks det endelige oppsettet foreligger. Bred konsensus rundt dette ble etablert.	
92504	06.09.2026	Transocean	TNG	Inspeksjon av AW og viftehus i forbindelse med vann fra deluge under brønntesting	Kom vann inn i bb akter AW hus på grunn av en gummipakning som lakk.	Dekk fikk tettet så godt de kunne, og sugd ut vannet med en fatstøvsuger. Deluge fra brennebom står rett på AW hus, så vanskelig å unngå at ikke noe vann kommer inn. Etter modifikasjonen kommer det bare minimalt inn i AW huset.	God observasjon og aksjon under flaring. Ch.M

92505	06.09.2026	Transocean	TNG	Kommunikasjonsprotokollen ble fulgt til punkt og prikke under kommunikasjonen mellom Expro og broen under faklingen i dag. Felles forståelse var gjennomgangstonen.	Hvor viktig god og utvetydig kommunikasjon er under den operasjonen vi gjennomfører nå.	Å holde frem som vi stevner.	
92506	06.09.2026	Engage	TNG	Korrekt bruk av ppe ved prøvetaking av hydrocarboner i brønntest	PPE	Prompt card, bruk av ppe	
92507	06.09.2026	Zeppelin	TNG	Løft av ette kjøler etter plan	Stå på sikker plass	Stenge av maskinrom under løft.	
92508	06.09.2026	Expro	TNG	Observerte en lite lekkasje på en kobling mellom 2 synflexslanger under gating. Dette ble observert en halvtime før halv 5 da vi skulle starte opp flowen fra brønnen igjen. Lekkasken ble fikset.			God observasjon og aksjon. Ch.M
92509	06.09.2026	Transocean	TNG	På broen hadde vi i dag en god gjennomgang av "WSOC" dokumentet for IRPA. Punkt for punkt gikk vi gjennom alle aspekt av teksten og felles forståelse ble etablert på en bred basis.	Nytten av en slik gjennomgang kom klart frem, når behovet for endringer av detaljer materialserte seg.	Å fortsette dette gode arbeidet.	
92510	06.09.2026	Baker	TNG	PDO sjekk			
92511	06.09.2026	Zeppelin	TNG	Riktig løfteutstyr	Arb i hht til arb plan	Arb ihht arb plan	
92512	06.09.2026	Transocean	TNG	Riktig ppe og verktøy, Ble brukt når i byttet ventil i mud pumperom. Promt kort gjennom gått før jobb startet. Arbeids-plass ryddet etter endt jobb.	PPE	Følg plan	God fokus og bra jobbet.
92513	06.09.2026	oceanengineering	TNG	ROV skulle observere HSLV på 50m vandyp under testing av brønnen	Hvor vill strømmen ta ROV om en skulle miste link til OROC, eller om noe uforutsett skulle skje pga testing	Plassere ROV nedstrøms for riser/HSLV. ROV vil da drifte bort ifra Riser/HSLV om vi skulle miste kontroll	
92514	06.09.2026	Altus	TNG	Sikret wireline kabel inntill rekverk			
92515	06.09.2026	Transocean	TNG	Skryt til Harbour for god Welltest presentasjon på velkommen ombord møte. Informativ og effektiv gjennomgang.			Godt å høre. God erfaringsoverføring gjør oss alle bedre.
92516	06.09.2026	Transocean	TNG	TBT utført i helibua før lossing og lasting helikopter LN-OMV			
92517	06.09.2026	Aramark	TNG	Thanks to Technical for fixing the arm in dishwasher machine			

92518	06.09.2026	oceanering	TNG	Tok en gjennomgang på skiftet om oppgaver, rømningsveier og kommunikasjon MHT. testing av brønn			
92519	06.09.2026	Expro	TNG	Toolbox talk før åpning av brønn.	Faremomenter og bruk av riktig ppe.		
92520	06.09.2026	Expro	TNG	Training equipment was left on the gym floor, creating a potential trip hazard.	No discussion required. Immediate housekeeping action taken.	Removed training equipment left on the gym floor to reduce trip hazards and improve housekeeping.	
92521	06.09.2026	Aramark	TNG	Tusen takk til Anders som tok ut søpla for meg i natt 😊 Det er 🧹 opp .			
92522	06.09.2026	Harbour Energy	TNG	Verified with NTP, WT supervisor and bridge regarding wind criteria for flaring. Verified forecast with Storm Geo duty and decided to shut-it well.	Wind criteria, period of low wind vs forecast.	Agreed to follow the DOP and criteria set for flaring. Monitored wind continuously and agreed to meet again to assess evy 30 min.	
92523	06.09.2026	Transocean	TNG	Vindkriterier for fakling	Vindstyrke- og retning marginal ift kriterier for fakling.	Oppdaterte Expro fortløpende om vindforhold, som igjen avbrøt fakling.	
92524	06.09.2026	Harbour Energy	TNG	Went through the well control actions with Driller, AD and NTP on night shift prior to start well clean up to ensure a common understanding of the different roles and responsibilities - as per The Norge Standard.	Discussed the different scenarios, flow charts and actions to take.		
92525	06.09.2026	Halliburton	TNG	When arriving to the rig, an overview of ongoing well test ops was given by DSV.	Particular focus on barriers and safety valves in case of emergency, plus shutdown procedure. Good explanation for arriving personnel of how operational safety is being managed.	Increased awareness for the arriving personnel.	
92526	06.09.2026	Harbour	TNG	Familiarisering med shut down systemer og well control action plans for clean up - gjennomgang med drill crew	Familiarisering av shut down system og hva skjer Well control aksjons planer og diskusjon på hvordan håndtere og	Økt forståelse for systemer og hvordan respondere - Godt engasjement av drill crew	
92527	06.09.2026	Transocean	TNG	God gjennomgang av senarioer med tanke på lekasje på forskjellige plasser, med tanke på flering. Og hva vi skal gjøre i disse senarioene.	Følge well control flow chart. Samt ha bekreftende kommunikasjon.		Godt å høre at vi har god fokus.
92528	06.09.2026	Transocean	TNG	God kommunikasjon på boredekk			One Team

92529	06.09.2026	OneSubsea	TNG	TBT on drillfloor	Attend toolbox on drillfloor		
92530	06.09.2026	Transocean	TNG	testkjøring av Riser catwalk	kommunikasjon mellom drillerbu og		God fokus og bra jobbet.
92531	06.09.2026	Transocean	TNG	Vasking på boredekk og områder rundt.	Viktigheten med riktig bruk av PPE.	.	Godt å høre at vi har gode rutiner.
92532	06.09.2026	GES	TNG	discussed what tools were required for the job	used the correct tools for job so i can be done safely	all tools were inspected before use	No
92533	06.09.2026	OneSubsea	TNG	TBT for re-dress TH plugs	Bruk av dedikerte tools og tegning	Følg prosedyrer og tegninger	
92534	06.09.2026	Transocean	TNG	.	Gikk mellom plan, opplining samt hvilke resurser som må være tilgjengelige	Planlegge pauser/lunch med sementer i forkant	God fokus. God planlegging er nøkkelen til suksess.
92535	06.09.2026	Transocean	TNG	gjennomgang av diverse senarioer og de forskjellene ned stengings systemene	.	.	Godt å høre. God erfaringsoverføring gjør oss alle bedre.
92536	06.09.2026	One subsea	TNG	God kommunikasjon med DF under oppstart av brønn.			
92537	06.09.2026	Transocean	TNG	Hadde brief på bro med gjennomgang av hvilke del av brann og gass som er utkoplet isammenheng med testen			
92538	06.09.2026	Transocean	TNG	Handover fra nattskift	God handover fra nattskift med relevant info om pågående operasjon	Sikrer effektiv og sikker drift.	
92539	06.09.2026	Transocean	TNG	Inhibitering ifm brønntest	Gjennomgang av inhibiteringsplan, brief på bro med teknisk, med informasjon om status i tekniske områder, og bortfall av automatiske effekter ved alarm.		
92540	06.09.2026	Transocean	TNG	while carrying out checks discovered the exhaust had blown of one of the glycol pumps	informed expro	Expro were straight up to assist reinstalling the exhaust	Good focus and action taken.
92541	06.09.2026	Transocean	TNG	Inspeksjon i derrick	Se etter pfg	OK	