
รายงาน Mini Project 2

หัวข้อ การปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ


โจทย์ (เลขคู่)

-ตรวจสอบอุณหภูมิ (35 – 50 องศา C) แล้วปรับรอบพัดลมให้เร็วขึ้นตามอุณหภูมิ



อุปกรณ์ที่ใช้

- 1. Arduino UNO R3
- 2. Thermistor 10k ชนิด NTC
- 3. DC motor
- 4. L298 motor driver
- 5. DC Power supply 5V
- 6. Oscilloscope



รูปวงจรที่ใช้

หลักการทำงาน

1.อ่านค่าอุณหภูมิห้องจาก Thermistor โดยใช้สมการ $\,oldsymbol{eta}\,$ parameter equation

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \left(\frac{1}{\beta}\right) * \ln\left(\frac{R}{R_0}\right)$$

โดยที่ T = อุณหภูมิในหน่วย Kelvin (K)

R = ความต้านทานของ Thermistor ที่อุณหภูมิ T

 R_0 = ความต้านทานของ Thermistor ที่อุณหภูมิห้อง 25 °C

โดยนำมาเขียนใหม่ได้ดังนี้

$$t_K = \frac{(\beta * T_0)}{\beta + \left(T_0 * log\left(\frac{R_2}{R_0}\right)\right)}$$

$$t_C = t_K - 273.15$$

$$t_F = \frac{(t_C * 9.0)}{(5.0 + 32.0)}$$

โดยที่
$$R1$$
, $R_0 = 1000$, $R2 = R1 * (\frac{1023.0}{V_o - 1.0})$

2.นำอุณหภูมิที่ได้ไปคำนวณหา Duty cycle ของสัญญาณ PWM ที่จะใช้ควบคุมมอเตอร์ผ่าน L298 โดยใช้คำสั่ง map

float speed = map(t_C, 35, 50, 0, 255); ตัวแปร speed เก็บค่าไว้ควบคุมมอเตอร์

Serial.print((speed / 255) * 100); แสดงค่า Duty cycle เป็น %

3.สั่งให้ Arduino ส่งสัญญาณ PWM ด้วย Duty cycle ตามตัวแปร speed ไปที่พอร์ตที่ต่อกับขา ENB บน L298

#define ENB 9

analogWrite(ENB, (int)speed);

โดยมอเตอร์จะหมุนตามทิศทางที่ตั้งไว้ผ่านขา IN3, IN4

#define IN3 3

#define IN4 2

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);


โค้ดโปรแกรม Arduino ที่ใช้ควบคุม

```
int thermistorPin = A0;
int V_o;
float logR2, R2, t_K, t_C, t_F;
const float Beta = 3974;
const float roomTemp = 298.15;
const float R_o = 10000;
const float R1 = 10000;
#define ENB 9
#define IN3 3
#define IN4 2
#define LED 8
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ENB, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 V_o = analogRead(thermistorPin);
 R2 = R1 * (1023.0 / (float)V_o - 1.0);
```


```
logR2 = log(R2);
 t_K = (Beta * roomTemp) / (Beta + (roomTemp * log(R2 / R_o)));
 t_C = t_K - 273.15;
 t_F = (t_C * 9.0) / 5.0 + 32.0;
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t_C);
 Serial.println("C");
 float speed = map(t_C, 35, 50, 0, 255);
 Serial.print("Speed: ");
 Serial.print((speed / 255) * 100);
 Serial.println("%");
 analogWrite(ENB, (int)speed);
 if (t_C >= 50) {
 digitalWrite(LED, HIGH);
 }
 else {
 digitalWrite(LED, LOW);
 }
 delay(200);
}
```


ผลการต่อจริง






สัญญาณ PWM ที่ปล่อยออกมาจาก Arduino โดยมี Duty cycle ต่างกันตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป






ทำการเพิ่มอุณหภูมิโดยเป่าด้วยลมร้อน




พัดลมเริ่มหมุนที่ Duty cycle ประมาณ 50%

ปัญหาที่เจอ

ปัญหาที่พบคือ เมื่อจ่ายไฟและสัญญาณ PWM ให้ L298 แล้ว พบว่าไม่มีไฟออกมาตรงขั้วที่ต่อกับ มอเตอร์ โดยคิดว่าตัว L298 น่าจะเกิดการเสียอยู่แล้ว และได้แก้ไขโดยการนำของเพื่อนมาต่อแทน พบว่าสามารถจ่ายไฟออกได้ตามปกติ



L298 ที่คาดว่าเสีย



L298 ของเพื่อนที่นำมาต่อแทน