

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS AL FRENTE				
	Código:	MC-MIN-PETS-013	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario mina (cargador desatador).
- 1.2. Ayudante mina.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL


- 2.1. Casco.
- 2.2. Barbiquejo.
- 2.3. Guantes de jebe o cuero.
- 2.4. Lentes de seguridad.
- 2.5. Botas de jebe con punta de acero.
- 2.6. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.7. Respirador con filtros de gases y/o polvo.
- 2.8. Overol con cinta reflectiva.
- 2.9. Correa portalámparas.
- 2.10. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Hojas MSDS.
- 3.2. Letrero "Traslado de explosivos".
- 3.3. Letrero "Peligro explosivos".
- 3.4. Cuaderno de registros de explosivos y accesorios.
- 3.5. Mochilas para explosivos y accesorios.
- 3.6. Lapicero.
- 3.7. Cutter.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Recibir charla de seguridad de cinco minutos.
- 4.2. Recibir la orden de trabajo debidamente autorizada y firmada.
- 4.3. Inspeccionar los EPP listado en el ítem 2 y dar uso a los que se encuentran en buenas condiciones.
- 4.4. Coordinar con la supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.5. El personal debe contar con el PETS y ESTANDAR de TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS AL FRENTE antes de iniciar la tarea.
- 4.6. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS AL FRENTE				
	Código:	MC-MIN-PETS-013	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

- 4.7. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.8. Delimitar el área de trabajo.
- 4.9. Si se va a realizar un trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR visible**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-013.
- 4.11. El traslado de explosivos se debe realizar en perfecto estado de conservación.
- 4.12. Los explosivos y accesorios se ubicarán en estocadas o zonas aseguradas.
- 4.13. Culminada la perforación guardar los equipos y herramientas en la bodega, redesatar el frente para eliminar las condiciones inseguras.
- 4.14. Transportar los explosivos y accesorios a los frentes en mochila y por separado, primero los accesorios, luego los cartuchos.
- 4.15. Cuando se transportan los accesorios entre dos personas se llevarán en mochilas independientes, a una distancia no menor de 10 metros, evitando hacer bromas.
- 4.16. Si el personal que transporta los accesorios identifica trabajos de soldadura en la vía por donde transita, debe hacer un alto, dejar los explosivos en un lugar seguro y después comunicar a los soldadores para que dejen de soldar, solo así pasaran con los explosivos.
- 4.17. El Ayudante mina (ayudante cargador desatador) que transporta los accesorios debe usar los refugios cuando hay equipos en movimiento.
- 4.18. Antes de llegar al frente ubicar una zona segura sin rocas sueltas, goteras y ventilada para comenzar a preparar el cebo utilizando el punzón de cobre, preparado la carga se procederá al carguío siguiendo los pasos de estándar de carguío de taladros.
- 4.19. Dejar la zona donde se preparó el cebo ordenado y limpio.
- 4.20. Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS AL FRENTE				
	Código:	MC-MIN-PETS-013	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

- 5.1. **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.2. **No** iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.3. **No** realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.4. **No** manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.5. **No aproximarse a un equipo sin contacto visual con el operador.**
- 5.6. **No cruzar detrás de un equipo detenido sin autorización del operador.**
- 5.7. **No** iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.8. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.9. **No** realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.10. **No** iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.11. **No** iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.12. **No** iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.13. **No** iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14. Los explosivos nunca deben ubicarse cerca a instalaciones eléctricas, ni en lugares donde exista tránsito de equipos.
- 5.15. **Prohibido** fumar o llevar fósforo, encendedores y objetos que puedan generar chispas.
- 5.16. **Prohibido** llevar los explosivos junto con otra clase de materiales.
- 5.17. **No** manipular explosivos si no se cuenta con la autorización SUCAMEC.
- 5.18. **Prohibido** trasladar los explosivos junto a los accesorios eléctricos no certificados.
- 5.19. **Nunca** juegue con los explosivos.
- 5.20. Esta prohibido efectuar mezclas extraordinarias de prueba en labores subterráneas.
- 5.21. **No** usar radios ni celulares cerca de la zona de explosivos.
- 5.22. **No** fumar en zona de explosivos.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS AL FRENTE				
	Código:	MC-MIN-PETS-013	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. PROCEDIMIENTO	Se agregó el ítem 4.2 y 4.3
5. RESTRICCIONES	Se agregó el ítem 5.18, 5.21, 5.22 y 5.23