

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CHISPEO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-022	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	8/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Jefe de zona
- 1.2. Jefe de guardia mina
- 1.3. Jefe de perforación y voladura
- 1.4. Técnico de perforación y voladura

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe y cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe con punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador con filtro de polvo y gases.
- 2.7. Overol con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Camioneta.
- 3.2. Camión de servicio.
- 3.3. Fósforo.
- 3.4. Letrero de señalización de bloqueo por disparo.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Coordinar con la supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.2. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.3. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.4. Delimitar el área de trabajo.
- 4.5. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, controlar o eliminar inmediatamente.
- 4.6. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CHISPEO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-022	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	8/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

PETAR, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

4.7. Contar con el PETS y ESTANDAR disponible antes de iniciar la tarea.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

4.8. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-022.

4.9. Inspeccionar el equipo (camioneta).

4.10. Inspeccionar la labor o tajo a disparar y/o chispear.

4.11. Coordinar con personal de áreas aledañas sobre la ubicación del disparo a realizar del frente o tajo; verificar el horario.

4.12. Coordinar las rutas de salida y qué movilidad está asignada para recoger y sacar al personal que realiza el disparo.

4.13. Colocar bloqueo de disparo en todos los accesos a labor a disparar y/o chispear.

4.14. Verificar si los ventiladores se encuentran en encendido automático, para que reinicien su funcionamiento luego del disparo, según su programación de horario. (frentes ciegos)

4.15. Proceder a encender la mecha rápida, está siempre debe estar amarrada a una guía de 14 pies, nunca realizar un corte a menor longitud.

4.16. Retirarse del área del disparo lo antes posible y salga según la coordinación dada.

4.17. Registrar su salida en el marcador electrónico ubicado en: en oficinas, comedor o campamento sur.

4.18. Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

5.1. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.

5.2. No manipular las herramientas de forma incorrecta.

5.3. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.

5.4. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.

5.5. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, modificado por DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CHISPEO DE LABORES				
	Código:	MC-MIN-PETS-022	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	8/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

- 5.6. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.7. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.8. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.9. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.11. Realizar el Check List con IPERC continuo de la labor.
- 5.12. El manipuleo y chispeo debe hacerse con personal autorizado y capacitado.
- 5.13. Colocar aviso de bloqueo por disparo.
- 5.14. Nunca haga el chispeo fuera de los horarios establecidos por la empresa.
- 5.15. Nunca haga bromas o juegue cuando realiza la tarea.
- 5.16. Nunca dispare o chispeo solo.
- 5.17. Nunca abandone el vehículo cuando esté con el motor encendido y con la llave en el contacto.
- 5.18. No realizar transporte mixto (personal + carga).
- 5.19. No exceder la capacidad máxima de pasajeros.
- 5.20. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA
- 5.21. No transportar personal en vehículos no autorizados para transporte de personas.
- 5.22. No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. PROCEDIMIENTO	4.17 Se cambió retirar su ficha del panel de control de ingreso y salida de mina y reportar al vigilante su retiro por: Registrar su salida en el marcador electrónico ubicado en: en oficinas, comedor o campamento sur.