

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CONTROL DE EXPLOSIVOS EN POLVORIN AUXILIAR				
	Código:	MC-MIN-PETS-034	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Operador de Equipos móviles (camión)
- 1.2. Jefe de zona
- 1.3. Jefe de Guardia Mina
- 1.4. Jefe De Perforación y Voladura
- 1.5. Técnico de Perforación y Voladura
- 1.6. Almacenero

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe o cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Protector de oído.
- 2.6. Respirador para polvo y gases
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Hojas MSDS.
- 3.2. Vales de salida de explosivo de polvorín principal.
- 3.3. Hojas de registros de explosivos y accesorios.
- 3.4. Mesa.
- 3.5. Lápiz.
- 3.6. Calculadora.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Días Acuña			
	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CONTROL DE EXPLOSIVOS EN POLVORIN AUXILIAR				
	Código:	MC-MIN-PETS-034	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2025	Página:	Página 2 de 4	

- 4.4. Usar el **EPP** listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. El personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea.
- 4.9. Se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**. Siempre en cuando la actividad a desarrollar implique un alto riesgo para el trabajador, equipo o medio ambiente.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-034.
- 4.11. El Bodeguero Responsable de Polvorín (chofer del camioncito) debe realizar la inspección utilizando el check list de pre-uso. Revisar: tableros, llantas, estructura, caseta, extintor, niveles de aceite, combustible, etc.
- 4.12. A primera hora se dirigirá juntamente con almacenero hacia el polvorín auxiliar en mina para realizar la contabilización del explosivo que queda en stock.
- 4.13. La información obtenida plasmar en la hoja de reportes y compararlo con el stock de la guardia saliente, en caso no coincidan corregir errores.
- 4.14. Dirigirse a repartir materiales y herramientas hacia las labores.
- 4.15. Trasladar explosivo del polvorín principal a polvorín mina, cuando la jefatura de almacén lo solicite.
- 4.16. Plasmar el ingreso del explosivo en la hoja de reportes en el polvorín auxiliar.
- 4.17. Repartir el explosivo solicitado por las labores a disparar.
- 4.18. Recoger el explosivo sobrante de las labores y trasladarlos al polvorín mina para su almacenamiento.
- 4.19. Ingresar el consumo de explosivos de la guardia y dejar el stock final.
- 4.20. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CONTROL DE EXPLOSIVOS EN POLVORIN AUXILIAR				
	Código:	MC-MIN-PETS-034	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2025	Página:	Página 3 de 4	

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. El bodeguero no esté autorizado ni tenga la licencia para manipulación de explosivos otorgado por SUCAMEC.
- 5.2. Prohibido fumar o llevar fósforo, encendedores y objetos que puedan generar chispas.
- 5.3. Prohibido llevar los explosivos junto con otra clase de materiales.
- 5.4. Prohibido transportar los explosivos junto con los accesorios.
- 5.5. **No** iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°) y su modificatoria DSN°034-2023 E.M.Si la actividad lo requiera.
- 5.6. **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.7. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (*IPERC Continuo*)
- 5.8. iniciar la tarea sin antes haber inspeccionado el área de trabajo.
- 5.9. **No** realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.10. **No** iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.11. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.12. **No** realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.13. **No** iniciar la tarea si no se cuenta con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
---------------------	------------------------

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CONTROL DE EXPLOSIVOS EN POLVORIN AUXILIAR				
	Código:	MC-MIN-PETS-034	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2025	Página:	Página 4 de 4	

Todo el documento	Se actualizo versión fecha de elaboración y fecha de aprobación.
1. personal	Se aumento 1.6 almacenero
4. procedimiento	- Se aumentó 4.7 personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea. - Se elimina 4.11 jefe de zona y técnico de perforación y voladura. - Se aumenta 4.11 almacenero - Se aumenta 4.14 polvorín mina, cuando la jefatura de almacén lo solicite. - se aumentó 4.2 Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado.