

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESTRUCCION O ELIMINACION DE EXPLOSIVOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-035	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Jefe de zona
- 1.2. Jefe de Guardia Mina
- 1.3. Jefe de Perforación y Voladura
- 1.4. Técnico de Perforación y Voladura
- 1.5. Operador de Equipos móviles (Bodeguero de polvorín)
- 1.6. Supervisor o ingeniero de seguridad.
- 1.7. Ayudante de mina
- 1.8. Operario de mina
- 1.9. Almacenero

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe.
- 2.3. Lentes de seguridad de malla.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Protector de oído.
- 2.6. Respirador para gases y polvo.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Camión de explosivos /camioneta.
- 3.2. Explosivos deteriorados.
- 3.3. Encendedor.
- 3.4. Petróleo, papel, viruta o material inflamable.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)
- 4.4. Usar el **EPP** listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Diaz Acuña	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESTRUCCION O ELIMINACION DE EXPLOSIVOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-035	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.

4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.

4.7. Delimitar el área de trabajo.

4.8. El personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea.

4.9. Se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**. Siempre en cuando la actividad a desarrollar implique un alto riesgo para el trabajador, equipo o medio ambiente.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-035.

4.11. El bodeguero Responsable de Polvorín y el responsable de almacén(almacenero) deben guardar temporalmente los explosivos deteriorados en el cilindro rojo de materiales peligrosos.

4.12. El personal que evacua los explosivos debe registrar su respectivo control que se saca del almacén de residuos peligrosos.

4.13. El supervisor después de una coordinación con el bodeguero responsable de Polvorín, designará al personal para evacuar los explosivos y envoltorios al área asignada.

4.14. En caso de eliminación de emulsiones, cuando el explosivo tome un color muy oscuro y se tome suave y pulposa o presente otros síntomas de descomposición será destruida y será manejada cuidadosamente si da muestras de salirse de los cartuchos.

Para la destrucción de las emulsiones, esta se meterá a los taladros largos ya cargados, sin exceder los 5 cartuchos por taladro, este procedimiento se realizará donde haya voladura de taladros largos masivo.

Los envases serán abiertos sin utilizar herramientas de hierro u otro metal y los cartuchos serán extraídos cuidadosamente.

Las cajas, papeles y demás envoltorios se empaquen y se almacena por separado en el área de residuos peligrosos hasta su disposición final.

4.15. En caso de eliminación de cordón detonante, que estuviese deteriorado por acción de manipuleo o agentes físicos se seguirá el procedimiento indicado en la destrucción de las emulsiones.

Deberá ser desenrollado del carrete y cortado en tramos no mayores de tres (3) metros.

Los tramos de cordón detonante podrán ser colocados en forma paralela uno del otro y enrollados para luego ingresarlo a los taladros largos ya cargados.

4.16. En caso de eliminación de Anfo, deberá ser destruido de la misma forma que de las emulsiones en cantidades no mayores que la masa crítica.

4.17. En caso de eliminación de guía de seguridad y mecha rápida, deberá quemarse en cantidades no mayores de 10 kilos, adoptando las mismas medidas de seguridad usadas en las emulsiones.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESTRUCCION O ELIMINACION DE EXPLOSIVOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-035	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

4.18. En caso de eliminación de fulminantes, que se encuentran deterioradas o inservibles se adoptará las siguientes medidas.

Se colocará 10 fulminantes como máximo por taladro largo ya cargado.

No se destruirá más de cien unidades simultáneamente.

4.19. Reportar cualquier incidente registrado durante la jornada de trabajo.

4.20. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

5.1. Se realizará sólo con el personal autorizado portando su licencia para manipulación de explosivos otorgado por SUCAMEC.

5.2. No iniciar la tarea si no se cuenta con una orden de trabajo.

5.3. No iniciar la tare si no se tiene la presencia del supervisor de seguridad.

5.4. No debe destruir más de 100 libras (02 cajas de emulsión) en un mismo lugar.

5.5. No se destruirá más de 100 unidades de fulminantes simultáneamente.

5.6. No incumplir la señalización de la zona donde se ejecuta el trabajo.

5.7. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130° y su modificatoria DSN°034-2023 E.M. Si la actividad lo requiera.

5.8. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.

5.9. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (**IPERC Continuo**).

5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.

5.11. Está prohibido operar el vehículo sin autorización de manejo interna y con la licencia emitida del MTC vigente.

5.12. Está prohibido equipo inoperativo o con fallas eléctrico-mecánicas.

5.13. **No** iniciar la tarea si no se cuenta con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.

5.14. **NO** operar vehículos/Equipos móviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESTRUCCION O ELIMINACION DE EXPLOSIVOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-035	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	• Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
1. personal	• se aumenta 1.9 almacenero
4. procedimiento	• Se aumenta 4.7 personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea. • Se aumenta 4.10 el responsable de almacén(almacenero) • Se aumento 4.2 Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado. • Se aumento 4.11, 4.13 y 4.14.