

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SEÑALIZACION Y AVISOS EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-039	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario mina.
- 1.2. Ayudante de Mina.
- 1.3. Operador de equipo pesado (manitou)
- 1.4. Operador de volquete (scissor Lift)

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero y jebe.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe con punta de acero.
- 2.5. Protector de oído (tapón y/u orejera).
- 2.6. Respirador con filtro para gases y polvo.
- 2.7. Overol con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés de Seguridad con línea de anclaje.


3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Letreros de señalización, conos de seguridad y vara luminosa.
- 3.2. Comba de 6 libras.
- 3.3. Perno Hilti.
- 3.4. Alcayata tipo "L" de Fe corrugado de 3/8".
- 3.5. Trapo industrial.
- 3.6. Escalera de aluminio.
- 3.7. Scissor Lift o Manitou
- 3.8. Juego de barretillas.
- 3.9. Taladro Hilti.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Recibir orden de trabajo debidamente firmado
- 4.2. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SEÑALIZACION Y AVISOS EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-039	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Jose Diaz Acuña	Herbert Socola Negron	Alberto Castillo Navarro	Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

Al recoger los materiales y herramientas estas deben ser inspeccionados antes del retiro de la bodega, verificar que estos cumplan con las condiciones adecuadas y estén debidamente codificadas.

- 4.3. Inspeccionar el área de trabajo, verificar la ventilación y condiciones del macizo rocoso, identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.4. Delimitar el área de trabajo.
- 4.5. Si se va a realizar trabajo de alto riesgo (trabajos en altura, labores inestables, etc) se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007- PETAR, estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
- 4.6. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-039
- 4.7. Los letreros se ubicarán en un punto donde sean visible a una altura no menor de 1.80 m.
- 4.8. Si la señalización se va a realizar con escalera de aluminio, el ayudante debe posicionar bien la escalera, si la instalación se realiza con Scissor Lift o Manitou, se tiene que usar el arnés de seguridad con línea de anclaje.
- 4.9. Realizar taladro con la perforadora rotomartillo.
- 4.10. Colocar el perno hilti y asegurar golpeando con la comba, cuidando no malograr los hilos del perno al golpear,
- 4.11. Colocar el letrero y asegurar con la tuerca.
- 4.12. Realizar orden y limpieza.
- 4.13. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos y Materiales de Descarte MC-GAP-EST-001.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. Prohibido realizar trabajos en altura si no está autorizado.
- 5.2. No iniciar los trabajos en altura (a partir 1.80 m) de no contar con un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés certificado. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 26°, Art. 134°).
- 5.3. No iniciar la tarea de no contar con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.4. No iniciar la tarea que requiera el uso de escaleras de mano sin antes haber verificado que estas cumplan con el estándar MC-SSO-EST-039 ESCALERAS.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SEÑALIZACION Y AVISOS EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-039	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

5.5. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias DS N° 023-2017 Art. 130° y D.S. N° 034-2023-EM Art. 130°).

5.6. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.

5.7. No realizar trabajos sin contar la aptitud médica de trabajo en altura.

1. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
5. RESTRICCIONES	5.3 Se aumetó No iniciar la tarea de no contar con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
5. RESTRICCIONES	5.7 Se aumentó No realizar trabajos sin contar la aptitud médica de trabajo en altura.