

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN MINA Y SUPERFICIE				
	Código:	MC-MIN-PETS-066	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Jefe de zona
- 1.2. Jefe de guardia mina
- 1.3. Jefe de servicios mina
- 1.4. Técnico de servicios
- 1.5. Jefe de perforación y voladura
- 1.6. Técnico de perforación y voladura
- 1.7. Ingeniero o supervisor de ventilación
- 1.8. Practicante pre profesional de mina

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- 2.1. Overol con cintas reflectivas.
- 2.2. Casco de seguridad.
- 2.3. Barbiquejo.
- 2.4. Tapón de oído y/u orejeras
- 2.5. Lentes de seguridad.
- 2.6. Respirador minero con filtros.
- 2.7. Correa portalámparas.
- 2.8. Botas de jebe o zapato con punta de acero.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Guantes de badana.

3. EQUIPO HERRAMIENTAS/MATERIALES/EQUIPO.

- 3.1 Camioneta
- 3.2 Distanciómetro
- 3.3 Medido de gases G460
- 3.4 Linterna de mano
- 3.5 Radio de comunicación
- 3.6 Flexómetro
- 3.7 Cuaderno de apuntes
- 3.8 Planos de diseño y proyectos de producción avance e infraestructura

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
Supervisor del área	Superintendente del área	Gerente de SSO	Gerente de operaciones
Luzmarina Mendoza Quispe	Herbert Sócola Negrón	Alberto Castillo Navarro	Juan Romero Belón
Fecha de elaboración: 08/01/2026			Fecha de aprobación: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN MINA Y SUPERFICIE				
	Código:	MC-MIN-PETS-066	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

4. PROCEDIMIENTO.

- 4.1. Inspeccionar que el EPP (MC-SSO-EST-026, MC-SSO-EST-005) y usar si se encuentra en buen estado.
- 4.2. Iniciar con la reunión de cambio de turno entre la supervisión de diferentes áreas.
- 4.3. Realizar la charla de seguridad de 5 minutos, capacitación, difusión de eventos y sensibilización al personal operativo, luego proceder con el reparto de guardia, brindar las herramientas de gestión (orden de trabajo, PETAR debidamente firmado en caso se requiera) a cada personal designado a realizar una tarea determinada.
- 4.4. Antes de ingresar a mina se deberá verificar los materiales, herramientas y equipos de trabajo e implementos de seguridad.
- 4.5. La supervisión debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-066 y ESTANDAR MC-MIN-EST-066 antes de iniciar con la tarea.
- 4.6. Encender el detector de gases en un ambiente ventilado, de preferencia en superficie antes de ingresar a interior mina.
- 4.7. Realizar la inspección de la camioneta haciendo uso del check list, ingresar a interior mina o quedarse en la oficina.
- 4.8. Inspeccionar las labores considerando la matriz IPERC & IAAS línea base, se debe identificar los peligros – aspectos, evaluar el riesgo – impacto, establecer las medidas de control.
- 4.9. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
- 4.10. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- 4.11. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
- 4.12. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
- 4.13. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
- 4.14. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- 4.15. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando.
- 4.16. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.
- 4.17. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas y se procederá a realizar el reporte de desvíos (MC-SSO-FOR-003).

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN MINA Y SUPERFICIE				
	Código:	MC-MIN-PETS-066	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

- 4.18. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
- 4.19. Verificar y controlar el cumplimiento del programa mensual producción y avances.
- 4.20. Verificar y controlar el diseño de perforación y voladura en las labores de avances y producción.
- 4.21. Verificar la información proporcionada por geología, contactos mineralizados en las labores.
- 4.22. Verificar la información proporcionada por geomecánica, calidad de roca en las labores.
- 4.23. Inspección de estado de ventiladores, silenciadores, ductos, tapones de ventilación, distancia de mangas a los frentes de avance, fugas en las mangas, dirección de flujos de aire, chimeneas de ventilación y raise boring.
- 4.24. Verificar y controlar el proceso de ingreso del relleno hidráulico cementado a los tajos.
- 4.25. Verificar y controlar el cumplimiento de diseño de los proyectos de infraestructura.
- 4.26. Terminada los pasos del presente procedimiento, guardar el equipo, herramientas y materiales.
- 4.27. Cuando el personal de mina realice trabajos en superficie, el supervisor deberá verificar que la zona de trabajo sea segura y que el personal realice de manera correcta sus herramientas de gestión. Esto evitará que se vea comprometida la seguridad del personal.
- 4.28. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar ***Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.***

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea si las condiciones geomecánicas son inadecuadas.
- 5.2. No iniciar la tarea si las condiciones de ventilación son inadecuadas
- 5.3. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
- 5.4. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado.
- 5.5. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes haber inspeccionado el área de trabajo.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN MINA Y SUPERFICIE				
	Código:	MC-MIN-PETS-066	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

- 5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a la tarea descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.10. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado en el PETS.
- 5.11. No manipular los equipos y herramientas de forma incorrecta.
- 5.12. No incumplir la señalización de la zona donde se ejecuta el trabajo.
- 5.13. No iniciar la tarea de haberse identificado conexiones deficientes en el área de trabajo.
- 5.14. No iniciar la conducción de camioneta sin antes haber realizado el check list de pre-uso del vehículo.
- 5.15. No iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.16. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.17. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.
- 5.18. No iniciar la tarea de haberse identificado conexiones deficientes en el área de trabajo.
- 5.19. Prohibido transportar personal en la tolva si no tiene las condiciones.
- 5.20. Nunca maneje o conduzca si los sistemas de seguridad estén en mal estado.
- 5.21. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA.
- 5.22. No conducir si no se cuenta con la Autorización Interna de Conducción y la Licencia de manejo emitida por el MTC vigente.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
1. PERSONAL	Se agregó Técnico de servicios Jefe de perforación y voladura Practicante pre profesional de mina
4. PROCEDIMIENTO	Se agregó 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18