

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 6	

1. PERSONAL


- 1.1. Operario de mina "A" (cargador desatador).
- 1.2. Operario de mina "B" (ayudante)
- 1.3. Ayudante mina
- 1.4. topógrafo.
- 1.5. Operador de manitou

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para polvo y gases.
- 2.7. Mameluco, polo y pantalón con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés de seguridad y Línea de vida.
- 2.11. Traje tyvek.
- 2.12. Careta facial.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Equipo de medición compass 25
- 3.2. Tablet.
- 3.3. Manitou
- 3.4. Llaves mixtas
- 3.5. Llaves hexagonales
- 3.6. pernos
- 3.7. Flexómetro.
- 3.8. Andamios certificados
- 3.9. Señalización (Prohibido el paso Labor en medición)
- 3.10. Cúter
- 3.11. Arnes de seguridad
- 3.12. tuberia de HDP 1"
- 3.13. Cable de acero de 1/4 "

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
JEFE DE ZONA	SUPERINDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Diaz Acuña	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 6	

4. PROCEDIMIENTO


- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar e inspeccionar que el equipo, las herramientas, e instalaciones del área de trabajo, en el caso de que se encuentren condiciones subestándares se deberán de eliminar caso contrario reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea.
- 4.9. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: En el caso que se identifiquen nuevos peligros durante la inspección y la elaboración del IPERC continuo se deberá comunicar al supervisor inmediato para la actualización del IPERC Línea Base.

- 4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-078.
- 4.11. Verificar los taladros perforados que estén de acuerdo con el diseño.

4.12. ENSAMBLAJE

4.13. Paso uno acoplar la memoria del equipo con la batería ver imagen



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 6	

- 4.14. Terminado el ensamblaje enderezar la punta de la tubería de HDP hasta dejar recto para que el equipo de medición ingrese con facilidad, para ello debe estar embrochado al cabezal.
- 4.15. Colocar los cuatro pernos para asegurar el equipo y la tubería HDP
- 4.16. Activar el punto de ubicación de la Tablet y verificar la conexión vía bluetooht con el equipo de medición.
- 4.17. Cuando todo está en orden debe aparecer, el modelo y voltaje de batería del equipo de medición y así estará listo para dar inicio la actividad.
- 4.18. Como siguiente paso se coloca el nombre del proyecto a medir y se da el intervalo de medición para tomar lectura. (intervalos de cada 2 metros)
- 4.19. Los números de taladros a medir por fila se contabiliza por defecto en la Tablet iniciando del 1 a más taladros sucesivos.
- 4.20. Luego se introduce al taladro un metro aproximado y se toma la primera lectura en la Tablet por 10 segundos y esto se repite una vez mas según recomendación del fabricante.
- 4.21. En seguida se introduce el equipo de acuerdo con los intervalos programados hasta la longitud final del taladro tomando como ultima lectura la altura máxima del mismo.
- 4.22. Posterior a esta medición se procede a retira el equipo y luego se descarga los datos de medición por cada taladro.
- 4.23. Una vez culminada este proceso se repite en todo los talaros de la fila.
- 4.24. Cuando se cambia de la primera fila a otra hay que colocar en el proyecto la fila que sigue como, por ejemplo, tajo 59-45 fila 1, tajo 59-45 fila 2 y así por cada fila.



REGRESAR

OK

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 6	

2:08



48%

Datos iniciales

Norte

0.0

Este

0.0

Elevación

0.0

Declinación

0.0

Profundidad de inicio

0.0

Intervalo de estación

2

☒ ENTRANDO al pozo
 ☐ SALIENDO del pozo

2:12



48%

ESCANEAR POR DISPOSITIVOS

CONECTAR

INICIAR MEDICIÓN

ID de herramienta:

Voltaje batería:

REGRESAR

OK

III

○

<

REGRESAR

III

○

<

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 5 de 6	

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería modificado po DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.
- 5.2. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.5. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.11. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre-uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.12. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.13. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14. NO conducir sin contar con autorización interna de manejo interna vigente.
- 5.15. NO operar vehículos/Equipos moviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)
- 5.16. NO ubicarse en el punto de giro del equipo manitou ni debajo de la canastilla.
- 5.17. NO permitir tránsito bajo la zona de izaje.
- 5.18. NO utilizar arnes, línea de vida, eslingas o cadenas con desgaste.
- 5.19. NO izar sobre personas.
- 5.20. NO exceder capacidad carga nominal del equipo o accesorios.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	MEDICION DE TALADROS LARGOS CON EQUIPO COMPASS				
	Código:	MC-MIN-PETS-078	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 6 de 6	

6. ULTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
	Primera versión