## durchgehen()

## GPIO Pins der Spalten durchgehen

Aktuelle Spalte wird auf low gesetzt

## GPIO Pins der Reihen durchgehen

wenn die Reihe low ist && Knopf bereits gedrückt

Knopf wird simuliert

assign(Spalte, Reihe);

Knopf gedrückt auf true setzten

wenn die Reihe high ist

Knopf gedrückt auf false setzten

Die Displays werden angezeigt

Aktuelle Spalte wird auf high gesetzt