產品機種 (MODEL)	All model	站別 Trạm	測試內容 Hạng mục kiểm tra	程式版本 Phiên bản chương trình	版本 Phiên bản	人數(man) Người 1	發行章 (released)	
		All	X-ray	NA	1.3	測試數量(pcs/time) Số lượng kiểm tra 1	Phát hành	
圖示參考 / Hình ảnh tham khảo					項次	設備名稱	項次	設備名稱
Gemtek Technology Co. , Ltd. Operation System (Sale Speed Section Control Co					Мџс	Thiết bị	Мџс	Thiết bị
					1	PC*1	5	
					2		6	
					3		7	
					4	#####	8	
					使用工具 / Sử dụng công cụ			
					靜電手環 靜電手套 ESD Tray Vòng tay tĩnh điện Găng tay tĩnh điện Khay tĩnh điện			
					操作步驟說明 (Procedure) Mô tả các bước hoạt động			
(E. CMR System Western (Y.S. III. Logis Line - YMMALL SPARIse Feedershift Mr. Mark Coparticulation. (S) Other Coparticulation. (C) MrS Cavey. Eng. (b) Markets Colorad Rain Gray (c) Markets Colorad Rain Gray (d) MrS Cavey. Eng. (e) MrS Cavey. En		11 154 11 1600200133 11 1600200133 11 1600200133			- Chọn mục "Add" => Model = tự động chuyển sang trạng thái 1. 登录OPR系统 - 选择"MFG opertor" - 选择"H.X-ray Data Collect"=	lect" => Chọn "Maintain Ratio X -> PN => QTY (Sổ lượng panel X-ray =>选择"H. Maintain X-ray ratio => QTY (1小时内拍X光所需 换到X光状态	l cần chụp X-ray trong 1H) = ," 病的面板数量)=>	⇒ Chọn trạm sau khi sảo sẽ
					注意事項(Chú ý)			
核准(Phê duyệt)	審核(Kiểm	tra)	制表(Lập)	Green Product	1.作業時注意靜電防護./ Chú ý việc bảo vệ tĩnh điện trong quá trình làm việc			
Turbo Win Harr		Harry	RoHS	2.若測試中出現測試程式無法進行時,請立即通知工程師. Nếu có điều gì bất thường vui lòng báo cáo ngay cho kĩ sư				

1/1 QWV1003-74