उत्पादन / सेवा उद्योग I

३१ विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

समय सीमा

२ मिनेट

कब्जाले पाटी जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	कब्जाले पाटी जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

तोकिएका उपकरण र भाग प्रयोग गरी देखाइएको जोड्ने स्थानमा प्लाइवुड सही तरिकाले जोड्नुहोस् र त्यसपछि खोल्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

अगाडि र छेउको दृश्य	काम गर्ने विधि
	

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	कब्जाले पाटी जोड्ने

२) आवश्यक कार्य

① पेचको स्थान र सङ्ख्यामा ध्यान दिनुहोस्। दिइएको चित्रअनुसार तोकिएको स्थानमा उपलब्ध कब्जा उपकरणले समय सीमाभित्र जडान गर्नुहोस्।

② पाटीहरूबीच १ मि.मि. खाली ठाउँ रहने गरी कब्जा र पाटी जोड्नुहोस्।

③ कब्जा जडान गरेपछि पाटीहरू मोड्न नमिलेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

④ पाटीहरूबीच १ मि.मि. खाली ठाउँ रहने गरी कब्जा र पाटी जोड्नुहोस्।

⑤ सम्बन्धित मापनमा २० मि.मि. भन्दा बढी अन्तर भएमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	कार्य मेज	१,४०० × १,००० × ७०० मि.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	प्लाइवुड	१५० × १५० × १८ मि.मि. ४ जनासम्मले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने	पाना	२	प्रति व्यक्ति
	पेच	Ø ३-१५ मि.मि.	वटा	६	प्रति व्यक्ति
	पेचकस	विद्युतीय पेचकस	वटा	१	
	कब्जा	३ इन्च	वटा	१	

समय सीमा

२ मिनेट ३० सेकेन्ड

नाप्ने र काट्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	नाप्ने र काट्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

दिइएका वस्तुको तौल र लम्बाइ नाप्नुहोस् र उपलब्ध सामग्री आवश्यक लम्बाइमा काट्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

तौल नाप्ने	लम्बाइ नाप्ने	काट्ने
		

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: तराजु समतल छ भन्ने निश्चित गरी शून्य मिलाउने पेच घुमाएर तराजुको पठन ० मा मिलाउनुहोस्।


① तराजुले दिइएको वस्तुको तौल नापेर कागजमा लेख्नुहोस्।

② दिइएको वस्तुको चौडाइ, लम्बाइ, भित्री व्यास र बाहिरी व्यास नापेर कागजमा लेख्नुहोस्।

③ प्रशिक्षकले तोकेको लम्बाइ रुलरले नापेर तार काट्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	नाप्ने र काट्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	तराजु	क्षमता ३० कि.ग्रा.; १०० ग्रा. को एकाइ	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	वस्तुहरू	तौल नाप्नका लागि ५-१० कि.ग्रा. को सामान वा बाकस विभिन्न तौलका धेरै वस्तु उपलब्ध राख्ने	वटा	१	निरीक्षकले छनोट गर्ने
	तार काट्ने प्लास	साधारण प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	तार, रुलर	लम्बाइ कम्तीमा १५ से.मि.	वटा	३/१	तार: प्रति व्यक्ति ३ वटा रुलर: प्रति व्यक्ति १ वटा
	भाग	लम्बाइ नाप्नका लागि वस्तु	वटा	१	विभिन्न आकार उपलब्ध हुने
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल भर्नियर क्यालिपर	वटा	१	प्रति व्यक्ति १ वटा; स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने

समय सीमा

७ मिनेट

बोल्टले पाइप जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरी पाइपका फ्ल्यान्ज जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

जडान गर्ने क्रम	उदाहरण
	
जडानपछिको अवस्था	**छेउबाट देखिने अवस्था**
	

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

२) आवश्यक कार्य

① उपलब्ध सामग्री र उपकरणले फ्ल्यान्ज जडान गर्नुहोस् र निरीक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

जडान गर्ने क्रम

ए. फ्ल्यान्जहरूबीच ग्यास्केट राखेर सीधा मिलाउनुहोस्।

बी. बोल्ट हल्का कस्नुहोस् र दुई फ्ल्यान्जबीचको असमानता जाँच्नुहोस्।

सी. स्प्यानरले विकर्ण क्रममा बोल्ट र नट कस्नुहोस्।

डी. अन्तिम पटक कस्दा फ्ल्यान्जमा असमानता नरहेको निश्चित गरी कार्य पूरा गर्नुहोस्।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार समय सीमाभित्र जडान गरिएका फ्ल्यान्ज र ग्यास्केट खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	फ्ल्यान्ज	५के ५०ए	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	ग्यास्केट	५के ५०ए	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण बोल्ट	एम१२, ४५ मि.मि.	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण नट	एम१२	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	वासर	एम१२	वटा	८	प्रति व्यक्ति
	स्प्यानर	१९ मि.मि.	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल भर्नियर क्यालिपर स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

२ मिनेट

ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ग्राइन्डर जोड्ने, खोल्ने र प्रयोग गर्ने तरिका बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① ग्राइन्डरको ह्यान्डल जडान गर्नुहोस्।

② ग्राइन्डरमा सुरक्षात्मक कभर लगाउनुहोस् र षट्कोण रेन्चले पेच पूरै कस्नुहोस्।

③ 만조 ③ क्रमैसँग फ्ल्यान्ज , डिस्क र कस्ने नट राख्नुहोस्।

④ घुम्ने स्याफ्ट रोक्न ग्राइन्डरको स्पिन्डल लक थिच्नुहोस्।

⑤ ग्राइन्डर चलाउनुहोस्, प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस् र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस्।

⑥ निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशन पाएमा स्पिन्डल लक थिच्नुहोस् र जडान गरेको क्रमको उल्टो क्रममा खोल्नुहोस्।

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री	मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 ग्राइन्डर सेट	४ इन्चको ग्राइन्डर ह्यान्डल सुरक्षात्मक कभर डिस्क कस्ने नट ग्राइन्डरको स्प्यानर षट्कोण रेन्च	सेट	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

५० सेकेन्ड

उत्पादन प्याकिङ गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ढुवानीका लागि उत्पादन सही तरिकाले वर्गीकरण र प्याकिङ गर्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

वर्गीकरणअघि	वर्गीकरणपछि	प्याकिङपछि
		

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: सबै मोती एउटै सङ्कलन बाकसमा राख्नुहोस्।

① मोतीलाई रङअनुसार छुट्याएर उपयुक्त बाकसमा सार्नुहोस्।


② दिइएका १० वा बढी मोतीलाई रङ र सङ्ख्याअनुसार वर्गीकरण गरी जिप भएको झोलामा प्याक गर्नुहोस्।

③ प्याकिङ पूरा भएपछि हात उठाएर प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

④ जाँचपछि सबै मोती पुनः सङ्कलन बाकसमा राख्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री	मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 बाकस	सङ्कलनका लागि कम्तीमा १९० × १३० × १०२ मि.मि.; ४० मोती अट्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	वर्गीकरणका लागि कम्तीमा १७० × ११५ × ८९ मि.मि. १० मोती अट्ने आकार	वटा	३	
 मोती	३ रङका सेट; कुल ३ सेट [मूलको “३१ सेट” विवरण अस्पष्ट छ।] प्रत्येक रङका १० गरी कुल ३० मोतीको १ सेट (रातो र हरियो अनिवार्य रूपमा समावेश हुने) मोतीको आकार: १५-२० मि.मि.	सेट	१	प्रति व्यक्ति
जिप भएको झोला	कम्तीमा १० × १५ से.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

५० सेकेन्ड

प्यालेटमा सामान थुपार्ने

भिडियो हेर्नुहोस्





उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	प्यालेटमा सामान थुपार्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

भुइँमा राखिएका प्यालेटमा विभिन्न ढाँचामा बाकस थुपार्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

ब्लक ढाँचा	इँटा ढाँचा
	
पालैपालो पङ्क्ति ढाँचा	**पवनचक्की ढाँचा**
	

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	प्यालेटमा सामान थुपार्ने

२) आवश्यक कार्य

① निर्देशनमा तोकिएको ढाँचाअनुसार प्यालेटमा बाकस थुपार्नुहोस्।

ए. ब्लक ढाँचा: सबैभन्दा सामान्य थुपार्ने विधि; बाकस एउटै आकृति र दिशामा थुपारिन्छ।

बी. इँटा ढाँचा: एउटै तहमा बाकस तेर्सो र ठाडो दिशामा मिलाएर राखिन्छ। अर्को तहमा १८० डिग्री दिशा फेरेर एकअर्कालाई काट्ने ढाँचामा थुपारिन्छ।

सी. पालैपालो पङ्क्ति: ९० डिग्री दिशा फेरेर एकअर्कालाई काट्ने ढाँचामा सामान थुपारिन्छ।

डी. पवनचक्की ढाँचा: इँटा ढाँचाजस्तै तहहरू एकअर्कालाई काट्ने गरी पवनचक्कीको आकृतिमा सामान थुपारिन्छ।

सावधानी: एक पटकमा बढीमा ३ बाकस ओसार्न पाइन्छ।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार बाकसलाई ब्लक ढाँचामा मिलाउनुहोस्।

उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	प्यालेटमा सामान थुपार्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	बाकस	३०० × २५० × २१० मि.मि. (सामान्य माप) कागज छिटो बिग्रने भएकाले प्लास्टिकजस्ता सामग्री प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।	वटा	३६	प्रति व्यक्ति
	प्यालेट	१,१०० × १,१०० × १५० मि.मि. (सामान्य माप)	वटा	१	प्रति व्यक्ति