

# 자동화 시스템

제 1 장 자동화란?

#### 1.1 자동화 정의


자동화란 스스로 작동하는 것(acting of itself)에 어원을 두고 있으며 이것은 여러 가지 신호들을 처리하기 위한 시스템 제어에 있어 그 판단이나 조작을 기계가 사람을 대신하여 작업의 일부나 전부를 수행한다는 의미다.

#### ■ 자동화의 발전과 생산관리

- 기계화의 발전: 18세기 중엽 산업혁명과 기계화 (도구 → 기계, 숙련공 → 기계, 수차동력 → 증기동력 → 전기동력)
  - 포드시스템과 기계화 (단일차종 생산방식, 분업화, 전문화)
- 기계적 자동화: Transfer machine, Machining center, Process automation
- 미래의 자동화 : 조립공정의 자동화, 공업용 로봇, 자동창고(예, High bay), 공장 전체의 무인화

#### 1.1 자동화 정의

- 자동화의 3대 구성부
  - 센서 (Sensor) (입력부)
  - 프로세서 (Process) (제어부)
  - 액츄에이터 (Actuator) (출력부)
- 제어 과정



자동화의 네트워크 개념도

## ■ 자동화 시스템의 종류

FA (Factory Automation)

OA (Office Automation)


HA (Home Automation)

LA (Laboratory Automation)

BA (Building Automation)


SA (Sales Automation)

IA (Information Automation)



FA(공장 자동화)의 개념도

## 1.2 단순 제어장치의 구조도




## 1.3 자동화의 5대 요소

① 센서

(Sensor)

- ② 프로세서
- (Process)
- ③ 엑추에이터
- (Actuator)
- ④ 소프트웨어
- (Software)
- ⑤ 네트워크
- (Network)



### 1.4 자동화의 목적

- ▷ 품질 고급화
- ▷ 인건비 감소
- ▷ 생산성 향상
- ▷ 원가 절감
- ▷ 제품품질의 균일화


## 1.5 작업 공정 자동화의 4 단계

1 단계: 인력에 의한 작업 단계

2 단계: 기계화 단계

3 단계: 부분 자동화 단계

4 단계: 완전 자동화 단계



공장 자동화의 단계

#### 1.6 자동화의 단점

- 시설 투자 비용과 시설 운영 비용이 높다.
- 시설의 설계, 설치, 운영, 보수유지에 높은 기술 수준이 요구된다.
- 생산 탄력성이 결여된다.

#### \* 단점 개선 방안

- => LCA (Low Cost Automation)
- => FMS (Flexible Manufacturing System)


#### 1.6 자동화의 단점

- \* 단점 개선 방안 LCA (Low Cost Automation)
  - 시설 투자비가 적다.
  - 시설의 운영 및 보수유지가 간단하다.
  - 자동화 장치의 설계 및 시설이 쉽다.
  - 자동화에 최소의 시간이 소요된다.
  - 단계별 자동화 구축이 쉽다.
  - 개인이 직접 자동화 할 수 있다.

#### 1.6 자동화의 단점

- \* 단점 개선 방안 FMS (Flexible Manufacturing System)
  - 필요성: 제품 수명이 짧고, 다양한 고객의 요구에 대처하기 위함.
  - 특징 : ▷ 다양한 제품을 동시에 처리 가능
    - ▷ 수요 변화에 유연하게 대처 가능
    - ▷ 높은 생산성 요구에 대응 가능
  - FMS의 종류
    - ▷ FMC (Flexible Manufacturing Cell) : 1대의 NC 공작기계에 자동공구 교환장치, 자동팰릿 교환장치, 팰릿 매거진을 배치한 시스템
    - ▷ 전형적 FMS : 복수의 NC 공작기계를 가변 루트인 자동반송장치로 연결되어 제어되는 시스템
    - ▷ FTL (Flexible Transfer Line) : 유연한 공작기계군을 고정 루트인 자동 반송장치로 연결한 시스템

## 1.7 FMS의 구성도 사례



## 1.8 FMS 형태의 기본설계

