

LEXIQUE

Terme	Position de l'initiation	Initiation position
S	Surface	Surface
SS	Sous la Surface	Sub Surface

Terme	Résultat	Result
F	Fracture	Fracture
F(CS)	Fracture (Complete Separation)	Fracture (Complete Separation)
RTL / ERT	Effort Résiduel de Traction	Residual Tensile Load
FOL	Fracture avant atteinte max	Failure On Loading (before max)
NR	Non Rompue	Run Out
VOID	Essai nul	Void test

Terme	Position de la fissure	Fracture position
BF	Bouton	Button
IW	Soudure Inertie	Inertia Weld
Thread	Filets	Thread
TC	Thermo Couple	Thermo Couple
AR	A transition partie calibrée-Rayon	At transition gage-Radius
IR/RAD	Dans le Rayon	In the Radius
AX	Couteaux Extensomètre	At eXtensometer probes
IX	entre Couteaux Extensomètre	Inside eXtensometer probes
OX	en dehors des Couteaux	Outside eXtensometer probes
G/GAGE	Partie Calibrée	Gage Section

END OF REPORT