	T	T	A1
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		SL	Soltar
Soltar	SL	01	Oottai
Protobaoard	OL .		Cable MM Café
Alcanzar	AL	٨١	
		AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		M	Mover
		P	Colocar en posición
		SL	Soltar
Soltar	SL		
Protobaoard			Cable MM Azul
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т.	Tomar
Tomai	'	, M	Mover
		P	Colocar en posición
		SL	Soltar
Soltar	SL		
Protobaoard			Resistencia
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
		SL	Soltar
Soltar	SL	01	Oottai
Protobaoard	OL .		Resistencia
	A1	Δ.1	
Alcanzar	AL -	AL -	Alcanzar -
Tomar	T	Т	Tomar
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		SL	Soltar
Soltar	SL		
Protobaoard			ESP32-C6
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
Tomai	'	l 'n	
		P P	
Caltan	CI		Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Esp32-c6			Cable USB
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
	1	<u> </u>	1

	SL	SL	Soltar
Soltar			
Multicontacto			Cable USB
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Multicontaco			Conector
Alcanzar	AL	AL	Magnack
	/ /L	_L	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		T M	
		Т	Tomar
		T M	Tomar Mover
	Т	T M P	Tomar Mover Colocar en posición
Tomar	Т	T M P	Tomar Mover Colocar en posición

Los riesgos externos se refieren a aquellos que provienen del entorno de una organización y que pueden influir o condicionar su operativa, pudiendo convertirse en amenazas para su desarrollo