


1.-Debemos conectar los cables de conexión (tierra, fase, corriente) hacia la ESP32 teniendo en cuenta cada entrada de este mismo.




2.- Verificar que los cables de conexión estén conectados en el potenciómetro según su entrada de conexión.



3.- Conectar directamente los cables de Tierra (cable amarillo) y Fase(cable negro) en el protoboard ESP32, para después conectar el cable de corriente(cable rojo) hacia el LCD 16x2.

4.- Al igual debemos verificar que este conectado el LCD directamente con el protoboard ESP32.




5- Una vez este todo conectado 6.- Conectar el cable mm correctamente, comenzaremos la (lado USB) en el multi prueba conectando el multi contacto para después contacto hacia la corriente de luz. conectar el lado C hacia la



(lado USB) en el multi para después contacto conectar el lado C hacia la ESP32, asegurándonos que sea del lado correcto (lado derecho) ya que este dará la alimentación principal hacia el circuito.



7. Dentro de la ESP32 existe un 8.-Continuaremos botón llamado RESET, este nos presionando el servirá cuando en la pantalla LCD encendido que se nos marque un error. dentro del me



8.-Continuaremos presionando el botón de encendido que se encuentra dentro del multicontacto para que nos muestre la información por el LCD.



9. Al girar el potenciómetro podremos observar que las lecturas cambian.