Riesgo interno	Acción anticipada	Acción correctiva	Indicador
Corto circuito	Mantenimiento preventivo en los fusibles en el centro de carga	Bajar los interruptores del centro de carga	Obtención de un reporte técnico por lo menos una vez al año
Daño de SP32	Capacitación y realización de un manual para evitar conexiones erróneas	Guardar la SP32 en un estuche especial y manipulación de esta con cuidado	Prueba de conexión por un operario calificado después de 5 conexiones por operarios sin experiencia para comprobar el funcionamiento
Caída de lámparas	Mantenimiento semestral al mobiliario y remodelación en caso de daños	Evitar el trabajo totalmente debajo de lámparas	Ninguna lesión en operarios
Incendio	Mantenimiento a las maquinas y herramientas que se usan y mantenimiento a las tomas de corriente	Bajar los interruptores del mobiliario en uso, no dejar ningún tipo de materiales que no correspondan con las del mobiliario y las herramientas de este dejarlas en los estantes correspondientes	No realizar cambios de extintores si no es por caducados
Lesión por mala postura	Compra de sillas que sean cómodas e indicar la postura indicada	Corregir la postura del operario	Ninguna incapacidad por lesión
Derrames de líquidos	Contar con un control de ingresos de objetos al mobiliario, mantener alejado cualquier liquido que pueda presentar un daño al equipo	Ofrecer un tiempo para que los operarios puedan hidratarse	No realizar reparaciones o compra de nuevos equipos