		SL	Soltar
Protoboard			Cable MH amarillo
			potenciómetro
Alcanzar	AL	Т	Tomar
Tomar	Т	М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Cable MH rojo potenciómetro			Cable MH azul
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
		М	Mover
Soltar	SL	Р	Colocar en posición
Protoboar			Cable MH azul
Alcanzar	AL	Р	Colocar en posición
Tomar	T		
Soltar	SL	SL	Soltar
Cable MH negro potenciómetro			Cable MH verde
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
		М	Mover
Soltar	SL	Р	Colocar en posición
Protoboar			Cable MH verde
Alcanzar	AL	Р	Colocar en posición
Tomar	Т		
Caltan	CI	CI	Caltar
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2	AL	Λ1	Cable MH café
Alcanzar		AL	Alcanzar
Tomar Mover	T M	T	Tomar Mover
Movel	1*1	M P	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	I - I
Lcd 16x2	JL	JL.	Cable MH negro
			-
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	T	Tomar
		M	Mover
Caltar	CI	P	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2			Cable MH blanco
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Lcd 16x2			Cable MH blanco