
LISTA DE MATERIALES	
Nombre	Material
Potenciómetro 1k ohm 1	
LSD 16X2 2	O THYPHUNDHUND
Cable MM 3	
Cable MH 4	
Protoboard 5	




Descripción	
Maquinas	Esp32-C6
Elementos manuales	Almohadilla para soldar, herramientas de sujeción
Soportes	Mesa de trabajo
Espacio de trabajo	Lugar limpio, organizado, iluminación y ventilación
Materiales	Resistencias, ESP32-C6, Protoboard, Cable MH, Cable MM, LSD 16X2, Potenciómetro 1k ohm

Demostración de los materiales en la almohadilla para soldar



Manual de ensamblaje







Tener todos los elementos organización de manera que el tiempo sea eficaz al momento de ensamblaje



Ensamblar la ESP-32 en el protoboard (30)








3


Seleccionar y conectar los cables H en el módulo SPI 12C











11

Verificar que este todo conectado correctamente. Revisar que aparezcan las lecturas en el LSD. (Mover adelante y hacía atrás el potenciómetro y simultáneamente observar que si hay modificaciones en las lecturas.)