## OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

DIRECTOR							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad				
Palabras	Números	Palabras	Números				
QL	JE	СОМО					

Gerente							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes				
Palabras	Números	Palabras	Números				
Ql	JE	СОМО					

Supervisor de producción						
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos			
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos			
Palabras	Números	Palabras	Números			
Ql	JE	COMO				

Operador						
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos			
Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos	#Auditorias antes de las inspecciones. #Asignar encargados en cada area para garantizar el éxito en las inspecciones. #Implementar el uso de checklist para garantizar el éxito en las inspecciones. #Hacer que los operarios esten en constante capacitacion para garantizar en exito en las inspecciones.	Cumplir con el 100% de inspecciones con éxito.			
Palabras	Números	Palabras	Números			
QI	JE	СОМО				

5

Tipo de		Definición KPI (Método	Unidad			Frecuencia		Especificaciones KPI		Fuente de datos
voz Dei	Definición KPI	de medición)	métrica	Tipo KPI	Responsable	Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	20	20			Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Realizacion de inspecciones	Inspecciones realizadas al mes/ 4 inspecciones necesarias al mes	%	Porcentaje de inspeccion es realizadas	Supervisor	15			15	Check List
VoC	Inspecciones superadas	Inspecciones superadas/ Total de inspecciones realizadas	%	Porcetaje de éxito en inspeccion es	Operario	100	100			Check List