OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

DIRECTOR					
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad		
Palabras Números		Palabras	Números		
QUE		СОМО			

Gerente					
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes		
Palabras	Números	Palabras	Números		
	QUE	COM	10		

Supervisor de producción					
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos		
Palabras	Números	Palabras	Números		
	QUE	COM	10 /		

Operador Estrategias Objetivo Metas Metricos Designar 2 encargados Realizar Cumplimiento al 100% inspección los por área que realicen Porcentaje de las órdenes realizadas. lunes. Hacer un las inspecciones cumplimiento de los Cierre del 100% de los programa que cruzadas y reporten el programas al 100% hallazgos incluya dia y hora cumplimientos de Palabras Números Palabras Números QUE сомо

ripo ae voz	finición	Definición KPI (Método de medición)	บทเตลต métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia Rastreo
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	15
VoC	Progra ma Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100
VoC	Cuotas	Cumplimiento de las 4 inspecciones/ total de inspecciones	%	Cumplimie nto	Supervisor de producción	4
VoC	Cuotas	Promedio de todas las inspecciones que se realicen	%	Cumplimie nto	Operador	100

Responsable	Espe	Especificaciones KPI		Fuente de datos
	Verde	Ambar	Rojo	Formato
Director		15		Check List
Gerente	100			Check List
Supervisor de producción			4	Check List
Operador	100	· ·		Check List