华润*未来城市项目存在的致命问题和缺陷

1. 承诺的北师大学区无法兑现,昌平教委建议上村小



2. B01 门前赫然崛起一座三层高六百平方的电力开闭站,事先未告知





3. 外立面乡村非主流风格,与楼书不符










<mark>4.空调格栅丑陋且严重挡光</mark>





5. 单元门缩水,对标保障房

楼书效果图




实际单元门

6. 厨房门挡冰箱、95 户型炉子烤冰箱





<mark>7. 客厅窗户遭大刀,玻璃一块变两块</mark>





实际客厅窗户, 玻璃变两半

8. 楼书说的基座石材变成了东西侧一点点石材 貌似还不收边

