

Relatório Consolidado de Recolhimento

Período Analisado: 04 de Maio a 08 de Maio de 2026

TOTAL DE CASOS

06

Relatórios N3

CAUSA PRINCIPAL

66%

Sensores / Calibração

SLA DE ANÁLISE

100%

Processados

Detalhamento dos Recolhimentos

DATA	CLIENTE	CATEGORIA DE FALHA	HGID / SÉRIE
04/05	Paulo Nazareno Soares Rosa Valores basais de H2 elevados; curvas flat.	Sensores / Calibração	25082501
04/05	Aline Carboni Casado Sensor TGS2611 acima do padrão; IMO constante.	Sensores / Calibração	25090909
06/05	Tiago Costa De Almeida LED vermelho; falha de autenticação HTU.	Autenticação HTU	25090920
06/05	RITA DE CÁSSIA SILVA Basais > 40 PPM persistentes; falha no sensor.	Sensores / Calibração	25092606
08/05	Renato Lovato Melo Contaminação por umidade no TGS2611 (Fábrica).	Sensores / Calibração	25121601
08/05	OLIVIA DUARTE DE CASTRO ALVES Instabilidade física na entrada USB-C.	Hardware / Conexão	25120402

Insight Técnico

Observa-se que **4 dos 6 casos** estão concentrados em falhas de calibração ou sensores (H2/CH4). Notavelmente, o caso do Dr. Renato Lovato indica uma **contaminação de fábrica** por umidade, sugerindo a necessidade de revisão do controle de qualidade no ambiente de produção. A falha de HTU (LED vermelho) continua presente em 16% dos casos, mantendo o padrão de ocorrência de hardware crítico.

Gerado por: **André Luiz de Souza**
Especialista de Suporte Pleno - N3
HealthGo Air Support Intelligence • 11/05/2026