

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	18/05/2026
Número de Série / Lote:	202604240002
HGID:	26042401
Cliente (caso aplicável):	LORENZON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Led piscando vermelho

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de autenticação de componente interno

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Subi uma versão de firmware com o software atualizado para identificar qual componente não autentica, entretanto o erro foi mascarado pelo novo Firmware. Tentamos colocar o novo firmware para operar para o cliente mas deu falha na leitura do sensor TGS2611. Fiz o rollback de software que não solucionou a causa. O cliente é um GoPremium e se trata do equipamento reserva, o definitivo ainda não foi recolhido para o reparo da bomba pneumática.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: SIM. Trata-se do aparelho reserva.

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		


5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA



Analista responsável: André Luiz de Souza