

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	25/05/2026
Número de Série / Lote:	202603230014
HGID:	26041607
Cliente (caso aplicável):	Instituto Casa Sphera / Dra Jacklinne Lages

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA


PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Led piscando vermelho
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha de autenticação

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Fizemos o acesso remoto, alterei a versão de software e firmware para identificar o erro e o que causou a falha foi um erro de calibração no sensor de CH4 que impossibilita a autenticação do software. A engenharia fez uma SVM hoje 25/05 para testarmos e validarmos e conseguimos autenticar o software porém os valores de CH4 conforme antes previsto falha de leitura deram valores acima de 200.000ppms conforme mostra evidência. Tendo isso, solicitamos a substituição urgente do equipamento. Substituição do equipamento. Tendo em vista a experiência negativa, a influência da médica sob o ramo de profissionais da saúde e a inauguração da clínica que ocorrerá ainda nesta semana, a médica solicita o envio via Sedex 10 ou avião de um equipamento novo amanhã.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



The image shows a screenshot of a device's user interface. It features a table with three columns: 'Nº Sopro', 'H2 (ppm)', and 'CH4 (ppm)'. The first row of data shows '1º - Basal', '1', and '287580' respectively. The background of the interface is light blue and purple.

Nº Sopro	H2 (ppm)	CH4 (ppm)
1º - Basal	1	287580

5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza