

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |

## REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

*Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.*

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Produto:                  | HealthGo Air                   |
| Data:                     | 15/04/2026                     |
| Número de Série / Lote:   | 202508130003                   |
| HGID:                     | 25080803                       |
| Cliente (caso aplicável): | Aleksandra Menezes Pianco Leal |

### 2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA


|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:</b>                                                                       |
| Equipamento não realizando limpezas e os resultados estão com valores constantes diante de falha nas bombas. |
| <b>PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:</b>                                                                     |
| Falha no funcionamento da bomba pneumática.                                                                  |

### 3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A calibração desse equipamento parece ter sido feita com uma quantidade maior de gás. Foi anterior às novas modificações que fizemos no final do ano passado. Realizado atualização de firmware e processo de Desligar e ligar. A engenharia realizou um novo firmware, mas sem sucesso. |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |

#### 4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



#### 5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping 'A' and a long, horizontal stroke.

**Analista responsável:** André Luiz de Souza