2026EE-10728 DP
Armenia Quindío, 08 de julio del 2026

Datos Destinatario
Señor
MAURICIO RODRIGUEZ HERRERA
Presidente JAC
Barrio Los Profesionales
Cr 16 # 4N - 39
Armenia/Quindío
jaclosprofesionales@gmail.com

Asunto: Respuesta Solicitud 2026PQR26154

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se da respuesta a la solicitud ciudadana N° 2026PQR26154 de 2026, relacionada con la revisión para tala de un guadual y un árbol ubicado en el Barrio Los Profesionales Cr 16 # 4N - 39. Se informa que dicho ejemplar se encuentra en proximidad a la infraestructura habitacional, así como a las vías peatonales y vehiculares adyacentes. Esta condición ha generado preocupación en la comunidad, debido a las posibles afectaciones que el individuo arbóreo podría ocasionar sobre la infraestructura, la seguridad de los transeúntes y la movilidad del sector.

Durante la visita técnica realizada en el Barrio Los Profesionales, se identificaron los siguientes elementos vegetales objeto de evaluación:

Árbol y guadual que requiere ser intervenido		
Individuo #	**Nombre Común**	**Nombre Científico**
1	Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*
2	Guadua	*Guadua angustifolia*

4.1 Individuo arbóreo que requiere tala

En atención a la solicitud presentada, se realizó la inspección visual del individuo arbóreo correspondiente a la especie Guayacán de Manizales (*Lafoensia acuminata*), estableciendo las siguientes consideraciones técnicas:

Estado de la copa: La copa presenta adecuado desarrollo vegetativo y conserva buen estado fitosanitario, observándose follaje funcional y ausencia de síntomas asociados a plagas, enfermedades o muerte regresiva de ramas. No obstante, el buen estado fisiológico de la copa no compensa las severas afectaciones estructurales presentes en el fuste y el sistema radicular.

Estado del tronco o fuste: Durante la inspección técnica se evidenció un avanzado proceso de pudrición externa e interna sobre el fuste principal, comprometiendo considerablemente la resistencia mecánica del individuo. Se observan cavidades y degradación del tejido leñoso compatibles con procesos de descomposición ocasionados, aparentemente, por la acción de artrópodos xilófagos asociados a la madera.

Las afectaciones identificadas reducen significativamente la capacidad estructural del árbol para soportar las cargas mecánicas propias de su altura aproximada de 15 metros, incrementando la probabilidad de falla estructural.

Estado del sistema radicular: El sistema radicular presenta igualmente evidencias de deterioro y pudrición, comprometiendo el anclaje del individuo al suelo. Estas condiciones disminuyen considerablemente la estabilidad del árbol frente a cargas dinámicas ocasionadas por lluvias intensas o fuertes vientos.

Ubicación y conflictos generados: El individuo arbóreo se encuentra localizado en inmediaciones de infraestructura habitacional, vías peatonales y vías vehiculares del Barrio Los Profesionales. Las condiciones estructurales observadas representan un escenario de alto riesgo debido a la posibilidad de volcamiento o fractura del árbol, con potencial afectación sobre viviendas, peatones y vehículos que circulan permanentemente por el sector.

Debido al avanzado deterioro estructural evidenciado durante la inspección, no se considera técnicamente viable la implementación de tratamientos de recuperación o manejo silvicultural correctivo, por lo que la intervención recomendada corresponde a la tala controlada y retiro total del ejemplar.

4.2 Rodal de guadua que requiere mantenimiento silvicultural

Durante la inspección también se identificó un rodal de Guadua angustifolia establecido en inmediaciones de la infraestructura habitacional del Barrio Los Profesionales. El rodal presenta alta densidad de culmos en diferentes estados de desarrollo, observándose una proporción importante de guaduas sobremaduras, inclinadas y con crecimiento desordenado debido a la ausencia de labores periódicas de mantenimiento silvicultural.

Se observó la presencia de múltiples culmos proyectados directamente hacia las viviendas, generando contacto con cubiertas y demás elementos constructivos, situación que incrementa el riesgo de afectaciones sobre la infraestructura residencial. Asimismo, la acumulación de material seco, culmos envejecidos y residuos vegetales favorece el incremento del riesgo por desprendimiento de material vegetal durante eventos climáticos extremos.

Por lo anterior, se considera necesaria la ejecución de labores de manejo silvicultural consistentes en:

Actividad	Descripción
Socolado	Se eliminaran ramas y material vegetal seco en la base de los tallos, mejorando la ventilación y reduciendo la acumulación de materia orgánica.
Descope (Desganche)	Se retiraran ramas secas o enfermas en la parte superior de los tallos, evitando su desprendimiento y posible caída sobre infraestructuras cercanas.
Control de renuevos	Se realizara el control y selección de brotes jóvenes para evitar el crecimiento desordenado y la sobrepoblación de guaduas.
Retiro de material volcado	Se extraerá material vegetal caído o en descomposición, liberando zonas de tránsito peatonal y áreas aledañas a viviendas.
Desorille de elementos	Se eliminarán guaduas inclinadas o en contacto con cubiertas, fachadas, luminarias y cámaras de seguridad, mitigando el riesgo de daños estructurales.

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

Repique de material	Se ajustaran tallos de guadua previamente cortados para facilitar su degradación controlada o retiro completo.
Limpieza general	Se efectuara una recolección de residuos vegetales y desechos menores acumulados en la zona intervenida.
Raíces	Además, es de tener en cuenta que sus raíces invasivas pueden afectar pavimentos, muros de contención y redes de servicios públicos.

El rodal presenta un conflicto directo con la infraestructura habitacional debido a la proyección de culmos sobre cubiertas y fachadas, situación que hace necesaria la implementación de manejo silvicultural preventivo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Individuo arbóreo (*Lafoensia acuminata*)

En concordancia con las condiciones estructurales del individuo arbóreo y con los criterios de evaluación del riesgo en arbolado urbano, se concluye que el ejemplar presenta un avanzado proceso de pudrición externa e interna del fuste principal y del sistema radicular, condiciones que comprometen severamente su estabilidad mecánica y representan un alto riesgo de caída sobre la infraestructura habitacional, las vías peatonales y vehiculares del sector.

En aplicación del principio de prevención establecido en la Ley 1523 de 2012 y de conformidad con los lineamientos técnicos para el manejo del arbolado urbano en Colombia, se realizará trámite de intervención ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD) para la tala por riesgo del individuo arbóreo conocido como:

Guayacán de Manizales (*Lafoensia acuminata*)

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co

Igualmente, el procedimiento a realizar se encuentra enmarcado en el Decreto 1076 del 2015, en los siguientes artículos de la Sección 9 - Aprovechamiento de Árboles Aislados:

Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes Prioritarias, cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieran ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o Reubicación por Obra Pública o Privada, cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, se solicitará autorización ante la autoridad ambiental competente, quien emitirá el correspondiente concepto técnico.

En atención a lo expuesto, y en concordancia con los criterios técnicos de gestión del riesgo arbóreo en espacio público, se recomienda la ejecución de la tala del individuo como medida de manejo integral orientada a mitigar los riesgos potenciales, preservar la integridad de la infraestructura circundante y garantizar la seguridad de la comunidad.

5.2 Rodal de Guadua (*Guadua angustifolia*)

Respecto a las actividades de manejo silvicultural requeridas para el rodal de guadua, se informa que el procedimiento se encuentra reglamentado en la Resolución Ministerial No. 1740 del 24 de noviembre de 2016, "Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones".

"Manejo silvicultural del guadual y/o bambusal: son aquellas actividades que se realizan a los guaduales y bambusales, tales como socola o rocería (de carácter ligero o suave); desganche o poda; recuperación de claros en el bosque; extracción de guaduas y bambúes secos, partidos, enfermos e inclinados; manejo y distribución de residuos del aprovechamiento; marcación de renuevos; prevención y control de incendios forestales; fertilización; mantenimiento de caminos de extracción forestal y limpieza de cauces."

Teniendo en cuenta que el rodal de guadua puede ocasionar riesgo sobre la infraestructura habitacional debido a la proyección de culmos hacia las viviendas, y en aplicación del principio de prevención del riesgo establecido en el Numeral 18 del Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, se realizará trámite de intervención ante la Oficina

Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (OMGERD) para la ejecución del mantenimiento y manejo silvicultural del rodal de Guadua (*Guadua angustifolia*), mediante la implementación de las actividades de socolado, desganche, control de renuevos, desorille, retiro de material volcado, repique y limpieza general, con el propósito de reducir los riesgos identificados y garantizar la protección de la infraestructura y la seguridad de los habitantes del sector.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento o solicitud adicional, reiterando nuestro compromiso con el mantenimiento, la seguridad y el embellecimiento de la ciudad.

Atentamente,

firma retirada

VICTOR HUGO GONZALEZ GIRALDO
Subdirector Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Planeación
ID firma:

Anexos: *Informe y petición ciudadana*

Proyectó: Juan Gabriel Martinez Guerrero (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Elaboró: Juan Gabriel Martinez Guerrero (Contratista, Departamento Administrativo de Planeación)
Revisó: Soraya Maria Velasquez Rodriguez

código QR retirado

Accede a la página **Validar Correspondencia Enviada** o escanea el código QR adjunto para verificar la autenticidad del documento.

Introduce el siguiente código de validación: en la plataforma para confirmar que el documento es original y no ha sido modificado.

Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 63004
Correo Electrónico: planeacion@armenia.gov.co