
Stable
Transition
Unstable
0
1
2
RMS of p′ (kPa)
2
4
6
8
kurtosis
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
FFT peak ratio
1.0
1.5
2.0
zero-crossing regularity
0
50
100
150
phase lag Δθ (deg)