Motor de ar quente que realiza um ciclo de Stirling

Sumário

- Ciclo de Stirling, máquina térmica, bomba de calor
- Trocas de calor e trabalho, rendimento e eficiência
- Motor de ar quente tipo beta

Céclo de Stirling (1816 Robert Stirling)

Maguina Termica

Fluido que realiza o cielo » gás idad

$$I \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow dU = 0 \Rightarrow dQ + dW = 0 \Rightarrow dQ - PdV = 0 \Rightarrow dQ = PdV \Rightarrow$$

$$Q_{T} = -W_{T} = \int_{V_{A}}^{V_{B}} pdV = \int_{V_{A}}^{V_{B}} mRT_{1} \frac{dV}{V} = mRT_{1} \ln\left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)$$

$$II \Rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow dU = dQ \Rightarrow Q_{II} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} dU = mC_{V}(T_{2} - T_{1}) = \Delta U_{II}, W_{II} = 0$$

$$III \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow dU = 0 \Rightarrow dQ = PdV \Rightarrow Q_{III} = -V_{III} = \int_{V_{B}}^{V_{A}} mRT_{2} \frac{dV}{V} = mRT_{1} \ln\left(\frac{V_{A}}{V_{B}}\right)$$

$$IV \Rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow dU = dQ \Rightarrow Q_{IV} = mC_{V}(T_{1} - T_{2}) = -Q_{II}, W_{IV} = 0$$

Trabalho realizado felo gas mo cielo:

 $\text{Weids} = -\left(W_{\mathcal{I}} + V_{\mathcal{I}\mathcal{I}} + W_{\mathcal{I}\mathcal{I}} + W_{\mathcal{I}\mathcal{I}}\right) = -\left(W_{\mathcal{I}} + V_{\mathcal{I}\mathcal{I}}\right) = MRT, \ln\left(\frac{V_{\mathcal{B}}}{V_{\mathcal{A}}}\right) + MRT_{2}\ln\left(\frac{V_{\mathcal{A}}}{V_{\mathcal{B}}}\right) = MR\left(T_{1} - T_{2}\right)\ln\left(\frac{V_{\mathcal{B}}}{V_{\mathcal{A}}}\right)$

Calor receluido da Joute quente: $Q_{FB} = Q_I + x Q_{IX} = MRT, ln(\frac{VB}{VA}) + x MCV(T_1 - T_2)$

X = 1 (não há regenerador)
X = 0 (regenerador ferfeito)

Rondimento da maquina termica: $N = \frac{\text{Voido}}{\text{QFO}}$

$$M = \frac{MR(T_1-T_2)lm(\frac{\sqrt{B}}{\sqrt{A}})}{MRT_1lm(\frac{\sqrt{B}}{\sqrt{A}}) + KMC_V(T_1-T_2)} = \frac{T_1-T_2}{T_1} \times \frac{1}{1+\frac{\sqrt{C_V}}{Rlm(\frac{\sqrt{B}}{\sqrt{A}})}(1-\frac{T_2}{T_1})}, \quad M = 1-\frac{T_2}{T_1} = \frac{N_{Cound}t}{N_{Cound}t}$$

Céclo de Stirling Bomba de calon

Fluido que realiza o cielo » gás idad

$$I \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow du = 0 \Rightarrow dQ + dW = 0 \Rightarrow dQ - pdv = 0 \Rightarrow dQ = pdv \Rightarrow Q_{I} = -W_{I} = \int_{V_{B}}^{V_{A}} pdv = \int_{V_{B}}^{V_{A}} mRT_{I} dV = mRT_{I} ln\left(\frac{V_{A}}{V_{B}}\right)_{I} Q_{I} < 0$$

Traballo realizado nobre o gas Mo cielo fela forços exteriores:

 $\text{Weids}:= \mathcal{W}_{\mathcal{I}} + \mathcal{W}_{\mathcal{I}\mathcal{I}} + \mathcal{W}_{\mathcal{I}\mathcal{I}} + \mathcal{W}_{\mathcal{I}\mathcal{I}} = \mathcal{W}_{\mathcal{I}} + \mathcal{W}_{\mathcal{I}\mathcal{I}} = - mRT_{\bullet} \ln \left(\frac{V_{A}}{V_{B}}\right) - mRT_{\bullet} \ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) = - mR\left(T_{\bullet} - T_{\bullet}\right) \ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)$

Calm cedido à joute quente: $Q_{FQ}=-(Q_{I}+xQ_{IX})=-MRT, ln(\frac{V_{A}}{V_{B}})-xMCv(T_{I}-T_{2})$


x→ lator de idealidade do regenerador x=1 (mão há regenerador) x=0 (regenerador ferfeito)

Eliviencia da bomba de calor: > M = GFQ. Weielo

$$M = \frac{MRT_{1} lm(\frac{V_{B}}{V_{A}}) - \alpha MC_{V}(T_{1}-T_{2})}{MR(T_{1}-T_{2})lm(\frac{V_{B}}{V_{A}})} = \frac{T_{1}}{T_{1}-T_{2}} - \alpha \frac{C_{V}}{R lm(\frac{V_{B}}{V_{A}})}$$

Motor de Stirling tipo β (com deslocador)

Máquina Térmica



FIM