Resistance plus minus 1-2 percent
At 2 percent its 350+ or - 7

0.02x350 = 7

3.3 × 350 / 707 = 1.6337 V

V=IR

3.3 V x R2 / (R1 + R2)

3.3 x 350 / 693 = 1.6667 V

1.25-0.0167xgain must be greater than 0.05

G = 1 + 100 kΩ / R5

1.25 − 0.0167 × G > 0.05

G < 1.20 / 0.0167 = 71.9

1 + 100 kΩ / R5 = 71.9

R5 = 100kΩ/70.9

R5 = 1.41 minimum

But considering r2 is not static and is turned 90 degrees which will result in strain along the width of it, r5 will need to be greater and i believe there isnt a harm in that, so i have it set to 2.49kohms. Still need to do more clacukatons and understand the perfect gain and what to st r5 as.