

기후에너지환경부 공고 제2025-41호

「하수도법」 제4조의3 및 「하수도법 시행규칙」 제1조의3제3항에 따라 2025년도 하수도정비 중점관리지역을 지정·변경·해제하고 이를 다음과 같이 공고합니다.

2025년 10월 30일
기후에너지환경부 장관

○ 지정

시도	시군구	위치	범위			지정 사유
			배수구역	배수분구	면적(km ²)	
대구광역시	달서구	두류동 706-3 일원	낙동강	월성	3.74	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경기도	부천시	역곡동 268 일원	역곡	역곡1	0.81	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경기도	수원시	고색동 282-31 일원	남부	고색-매산	0.822	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경기도	안양시	석수동 679 일원	안양 제1	석수2	0.33	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경기도	용인시	고림동 745-11 일원	한강	용인	1.083	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
충청남도	논산시	취암동 310-1 일원	논산A	논산A-21	1.13	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
충청남도	보령시	대천동 618-627 일원	대천	대천	0.26	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
충청남도	서천시	장항읍 신창리 164-30 일원	솔리천	장항	2.73	하수관로 통수능 부족 및 해수위 상승 시 내수배제 곤란
전라남도	나주시	금천면 오강리 207 일원	금천	금천	1.00	하수관로 통수능 부족
전라남도	나주시	산포면 매성리 1266-1 일원	금천	산포	0.35	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
전라남도	강진군	강진읍 서성리 95-3 일원	탐진	강진	1.09	하수관로 통수능 부족
전라남도	담양군	고서면 동운리 583-4 일원	증암천	고서	0.68	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
전라남도	무안군	무안읍 성남리 813-2 일원	무안	무안	1.43	하수관로 통수능 부족
전라남도	장성군	장성읍 유탕리 1388-8 일원	장성	장성 3	1.39	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
전라남도	장성군	장성읍 영천리 1061-2 일원	장성	장성 5	1.79	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경상북도	포항시	북구 죽도동 105 일원	형산	남부(양학천)	2.115	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란
경상남도	거제시	양정동 963 일원	신현	수양	0.23	하수관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 내수배제 곤란

○ 변경

시도	시군구	위치	범위				변경 사유
			배수구역	배수분구	면적(km ²)		
					당초	변경	
광주광역시	북구	중흥동, 신안동, 문흥동	서방천	서방천	0.59	11.84	내수 침수발생 구간 확대 (하수도정비대책 수립 완료)

○ 해제

시도	시군구	위치	범위			해제 사유
			배수구역	배수분구	면적(km ²)	
제주특별 자치도	제주시	구좌읍 일원	금녕	김녕	0.61	동일 지역 내 동일 사업 내용의 풍수해 생활권 종합정비사업 추진