




1. Размеры для справок.
2. Электромонтаж выполнять согласно СНАБ.468332.03633
3. ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Не допускается попадание припоя на места, вскрытые от маски и контакты соединителей
4. Место пайки промыть спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87 до полного удаления флюса.
5. Модуль поз.1 прикручивать с помощью винтов М3х5 DIN 912 поз.2 и стоек РСНСN 6 мм поз.3, гайки М3 DIN 934 поз.4
6. Для фиксации резьбовых металлических соединений производится герметик "Унигерм-6"

					СНАБ.468332.036СБ					
					Плата модуля управления Сборочный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:1
Разраб.										
Проверил										
						Лист 1		Листов 1		
Н. контр.										
Утв.										