Supervisión en procesos de confección

Matriz de calidad en proceso



Matriz de calidad											
No conformidad Unidades	Apariencia al lavado no conforme	Contaminación	Hilo o nylon diferente color o tono	Manchas por arrastre y/o suciedad	Manejo, almacenamiento embalaje no conforme	Costuras o piezas forradas	Hebras de fijada sin retirar y/o preservar	Remate fuera de especificación	Cargadera o elásticos libres tocados	Marquilla no conforme	
1-10 unidades	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
11-28 unidades	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
20 o mas	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	
	Niveles de clasificación: L: Leve M:Medio										

Matriz de Calidad																			
Falta de accesorios	Presilla torcida	Remate fuera de especificación	Costura fuera de especificación	Derecho o revés invertido	Arco fuera de especificación	Enredos	Entorchamiento	Enredo en la puntada	Alohadilla sin cotenido	Costura descentrada	Despiste	Embolillamiento	Faaltantes de piezas	Ondulamiento	Pieza o parte invertida	Costura floja	Costura sin especificación	Costados pegados fuera de especificación	Presilla descentrada
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
M	М	М	Μ	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F: Fuerte																			