



Uchumayo, 12 de agosto del 2025

CARTA N° 197-2025-GSC-MDU

Sr.:

ELVIO HUAMAN CASAPERALTA
Ingeniero Responsable Técnico de Ficha

Asunto: REMITO INFORME N° 010-2025-
GSC/MDU/RRRCH.

De mi especial consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez en remitir el INFORME N° 010-2025-GSC/MDU/RRRCH, emitido por el Supervisor de Ficha, quien menciona que la retroexcavadora JBC 3CX no se encuentra dentro de las partidas en ejecución de la ficha de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", por lo que, no se puede autorizar la reparación de esta.

En ese sentido, recomienda solicitar al Responsable de la de la Ficha; realizar una evaluación técnica económica y de ser favorable, se deberá realizar dentro de su competencia la elaboración de un análisis debidamente sustentado de la posibilidad de modificación al expediente para la inclusión de una nueva partida de mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora JBC 3CX.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Ing. Norma Alicia Cabana Chavez
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

Adjunto:

INFORME N° 010-2025-GSC/MDU/RRRCH



UCHUMAYO
Construyendo una nueva Historia



Municipalidad Distrital de Uchumayo

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
REGION AREQUIPA



INFORME N° 010-2025-GSC-MDU/RRRCH

PARA : ING. NORMA ALICIA CABANA CHAVEZ
Gerente de servicios comunales

DE : ING. RAMIRO RAUL RAMOS CHOQUEPATA
Supervisor de Ficha de Mantenimiento

ASUNTO : Respuesta al Informe N° 001-2025-RESM-GSC-MDU

REFERENCIA : CARTA N°162-2025-GSC-MDU
INFORME N° 001-2025-RESM-GSC-MDU

FECHA : UCHUMAYO, 11 DE AGOSTO DEL 2025




Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el Informe emitido por el responsable técnico de la ejecución de la ficha con el informe N° 061-2025-GSC-MDU/EFHC referido a realizar un análisis y tomar las acciones correspondientes, cabe indicar que esta supervisión a detectado que dicha maquinaria en mención RETROEXCAVADORA JCB no se encuentra dentro de las partidas de ejecución de la ficha de mantenimiento denominado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, motivo por la que la supervisión no puede autorizar las acciones de reparación para dicho equipo.

Así mismo de acuerdo a lo indicado en los documentos de la referencia la carta CARTA N°162-2025-GSC-MDU y INFORME N° 001-2025-RESM-GSC-MDU se recomienda solicitar al responsable de la ficha realizar una evaluación técnica – económica así mismo de ser el caso favorable, se deberá realizar dentro su competencia, elaborar un análisis debidamente sustentado de la posibilidad de modificación al expediente para la inclusión de una nueva partida de mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora JCB 3CX.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente


RAMIRO RAUL RAMOS CHOQUEPATA
INGENIERO MECANICO
CIP 100373



Municipalidad Distrital de Uchumayo

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
REGIÓN AREQUIPA



INFORME N° 061-2025-GSC-MDU/EFHC

PARA : ING. RAMIRO RAUL RAMOS CHOQUEPATA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

ATENCION : ING. NORMA ALICIA CABANA CHAVEZ
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

DE : ING. ELVIO FERDINAND HUAMAN CASAPERALTA
RESPONSABLE DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO

ASUNTO : Respuesta a INFORME N.º 001-2025-RESM-GSC-MDU

REFERENCIA : a) INFORME N.º 001-2025-RESM-GSC-MDU
b) CARTA N° 162-2025-GSC-MDU

FECHA : UCHUMAYO, 30 DE JULIO DEL 2025

Por medio del presente, se remite el siguiente informe de la Gerencia de Servicios Comunes para el conocimiento del Supervisor de la ficha de Mantenimiento, pueda realizar su análisis y tomar las acciones correspondientes junto a al Responsable Técnico del Mantenimiento para cumplir con la operatividad de la Ficha de Mantenimiento denominada "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Atentamente,

Adjunto

- Asignación de Retroexcavadora JCB
- Informe N° 001-2025-RESM-GSC-MDU
- Carta N.º 0162-2025-GSC-MDU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ing. Elvio Ferdinand Huaman Casaperalta
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

HOJA DE COORDINACIÓN N.º 076- 2025 - MDU/OCP/EBC

A : ING. NORMA ALICIA CABANA CHÁVEZ
Gerenta de Servicios Comunales
DE : EDDY BLANCOS CRUZ
(E) Oficina de Control Patrimonial
ASUNTO : Asignación en uso de retroexcavadora
FECHA : Uchumayo, 18 junio del 2025



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de saludarla cordialmente y a la vez comunicarle:

Que, mediante la presente se le remite la asignación en uso de la retroexcavadora MARCA JCB, modelo 3CX, con código patrimonial 673660360002 S/N: JCB3CX4TP02103462; así mismo, se le informa que requiere mantenimiento preventivo y correctivo bajo el siguiente detalle; así mismo, la contratación del operador:

RETROEXCAVADORA JCB - Código Patrimonial 673660360002				
ITEN	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	COSTO TOTAL*
1	1	ACEITE MOTOR	S/ 220.00	S/ 220.00
2	1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	S/ 129.00	S/ 129.00
3	1	FILTRO PRIMARIO DE PETRÓLEO	S/ 87.00	S/ 87.00
4	1	FILTRO SECUNDARIO DE PETRÓLEO	S/ 128.00	S/ 128.00
5	1	FILTRO PRIMARIO DE AIRE	S/ 300.00	S/ 300.00
6	1	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE	S/ 180.00	S/ 180.00
7	2	BALDE HIDROLINA	S/ 485.00	S/ 970.00
8	1	BALDE DE GRASA	S/ 380.00	S/ 380.00
9	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/ 120.00	S/ 120.00
10	1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
* PRECIOS REFERENCIALES			subtotal	S/ 6,014.00
			IGV	S/ 1,082.52
			total	S/ 7,096.52

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

ADJUNTO:

- Reporte de asignación en uso ASIG000599-2025

Atentamente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UCHUMAYO

Construyendo una nueva Historia!

Uchumayo, 15 de julio del 2025

CARTA N° 0162-2025-GSC-MDU

Sr.:

ELVIO HUAMAN CASAPERALTA
Ingeniero Responsable Técnico de Ficha

Asunto: Remito Informe.


De mi especial consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez remitir el Informe N° 001-2025-RESM-GSC-MDU, emitido por Rene Sucapuca Mendoza, el cual contiene el detalle del estado de la retroexcavadora de marca JCB modelo 3CX, incluyendo las fallas detectadas y una serie de recomendaciones. Concluyendo que, no se encuentra en condiciones adecuadas para su funcionamiento y que, es prioritario el mantenimiento correctivo de la maquina con suma urgencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ing. Norma Alicia Cabana Chavez
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
REGION AREQUIPA



INFORME N° 001-2025 -RESM-GSC-MDU



A : ING. NORMA ALICIA CABANA CHAVEZ
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

DE : RENE ERNESTO SUCAPUCA MEDOZA

ASUNTO : INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RETROEXCAVADORA

FECHA : Uchumayo, 14 de Julio del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de informarle sobre la situación actual de la retroexcavadora de propiedad de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, correspondiente a la marca JCB, modelo 3CX.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Informe Técnico – Situación Actual de la Retroexcavadora JCB 3CX
Fecha: 14 de julio de 2025
Área Responsable: Gerencia de Servicios Comunales

1. Datos Generales del Equipo

Tipo de maquinaria: Retroexcavadora

Marca / Modelo: JCB 3CX

Ubicación actual: Almacén Municipal

2. Estado General del Equipo

Actualmente, la retroexcavadora presenta fallas técnicas que comprometen su operatividad segura y eficiente. A continuación, se detallan los problemas identificados durante la revisión técnica.

3. Fallas Detectadas

Componente	Descripción de la falla
Sistema hidráulico	Fugas de aceite hidráulico en varios puntos, ocasionando pérdida de presión y riesgo de daño a componentes sensibles.
Caja de fuerza (transmisión)	Fugas en los retenes, lo cual puede generar fallas mayores si no se atiende de inmediato.
Sistema de transmisión (cardán)	Desgaste y juego excesivo, provocando vibraciones anormales, ruidos y posible pérdida de tracción.
Dirección (pines y bujes)	Desgaste crítico que genera holgura en el sistema de dirección, disminuyendo la precisión y aumentando el riesgo operacional.
Lubricación general	Se recomienda el cambio de filtros y aceite de motor, así como el reemplazo de filtro de petróleo debido al uso prolongado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
REGION AREQUIPA



4. Recomendaciones

- Inmovilizar temporalmente la retroexcavadora hasta que se realicen las reparaciones necesarias.
- Reparar o reemplazar los retenes de la caja de fuerza.
- Cambio de sellos y mangueras hidráulicas afectadas por fugas.
- Revisión y mantenimiento del cardán, incluyendo balanceo y reemplazo de crucetas si fuera necesario.
- Sustitución de pines y bujes de dirección, así como verificación del sistema de lubricación.
- Evaluar daños colaterales que hayan podido afectar otras partes del sistema hidráulico o de tracción.

5. Conclusión

La retroexcavadora JCB 3CX no se encuentra en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Es prioritario ejecutar un plan de mantenimiento correctivo de manera urgente, a fin de evitar mayores deterioros y garantizar la operatividad segura del equipo.

RENE E. SUCAPUCA MENDOZA