

SÉCURITÉ SOUDURE



LUNETTES DÉ SÉCURITÉ SOUDURE REQUISE

La soudure **peut éjecter des boules de soudure** en fusion pendant la chauffe — des **lunettes** vous protègent les yeux.



ÉVITEZ L'INGESTION DE PLOMB

Tenez le fer comme un stylo uniquement depuis la partie plastique. **Ne pas toucher la partie chauffante** en métal (jusqu'à 400°C). Toujours **replacer le fer dans le support** prévu à cet effet pour ne pas abimer d'autres objets. **Ne pas toucher un fil électrique** avec le fer chaud : danger d'électrocution.



ALLUMEZ LE FILTRE D'ETRACTION

Avant de souder, **allumez le filtre au charbon actif**. Le flux produit des fumées visibles : une exposition répétée peut engendrer **un asthme aggravé** et une **exposition au plomb**, toxique.



ATTENTION LE FER EST CHAUD

Ne pas boire/manger à proximité ou porter le fil à votre bouche. **Nettoyez vos mains** après avoir manipulé de la soudure. **Lavez la surface de travail** pour éviter la **contamination au plomb**.



LES DÉCHETS DE SOUDURE SONT TOXIQUES

Les éponges, restes de fils de soudure et autres déchets **contiennent du plomb** et sont donc très **toxiques pour les humains et la nature**, à **disposer correctement dans les poubelles** prévues à cet effet.

LES SOUDURES CONTENANT DU PLOMB (Pb) SONT TOXIQUES.

