




Les angles à 90° doivent être cassés avec deux angles à 45°




Quitte à utiliser les deux faces du PCB, autant faire des plans (+9 et -9V) aussi sur cette face. Comme ça pas de pistes et moins de problèmes de CEM.



Pistes inutilement longues



Pistes trop proches



Elargir la distance d'isolation entre les pistes et le plan de masse, normalement C'est fait dans le template, mais on ne sait Jamais...