Journal de travail Page

Journal de travail Page				
S	Date	Tâches effectuées	Décisions Prises	Problèmes rencontrés
1	14.11.2017	Cahier des charges	Autoalimentation par le PIC32 dès appuis sur	
		Schéma bloc	le bouton	
2	21 11 2017	Estimation prix + début détail schématique	Ajouter un buzzer sur la partie côté porte	
	21.11.2017	Schéma bloc	Choix de certains composants	
		début rapport pré-étude	Utiliser des LED low current pour pour les piles	
3	28.11.2017	Choix des composants et autonomie des	Garder 2 piles	Autonomie inférieur à 2ans dans le pire
		piles.	•	des cas.
		planning		
4	05.12.2017	Choix du PIC, support à pile & planning	PIC	
		Rapport pré-étude		
5		Présentations ppt Présentations	MA I du quatème diquita alimentation	
5	12.12.2017	Schématique + download des librairies	MAJ du système d'autoalimentation	
		Chez Wurth-electronique		
6	19.12.2017	Création de composants	Ajout d'un LT1790 pour la mesure des piles	
		Mlse en place bibliothèque	,,,,,,,	
7	09.01.2018	Création de composants	Idée de faire un seul PCB qui peut être alimenté	
		Shématique	des 2 façons.	
8	16.01.2018	Schématique		
0	22.01.2010	Schématique finie	Pins N/A du PIC mise sur un TP(Test Point)	
9	23.01.2010	Génération routage	Filis IVA du FIC Illise sui dil TF(Test Follit)	
i l		Rapport design		
10	30.01.2018	Finission présentation + présentation		Modification connecteur RJ12 en barettes
		Contrôle des stock + préparation cmd		
		Modification schéma + Début routage		
11	06.02.2018	Routage + croquis boitier	Prise des switchs chez Schhurter	Dans l'attente de la réponse de Schurter
		Choix des pipes pour les leds	Sinon prendre des soudable par câble	je commence le soft
		échantillons de poussoirs demandés		
12	13 02 2019	Début du software Finission PCB + commande (avec matériel)		
12	10.02.2010	Commande effectuée		
13	27.02.2018	Réception composant + PCB> montage		Il manque plus que les LED à monter
				Quand la cmd Mouser arrivera
14	06.03.2018	Finission du montage + test PCB		
		Tests des switchs, LED et Buzzer(soft)		
15	12.02.2010	Le circuit est opérationnel Préparation de la face avant		
15	13.03.2016	Tests UART sans le module RF		
16	20.03.2018	Divers test de code		
17	27.03.2018	Test fonctionnement module		Peu de documentation
				Plus de tests nécessaires
18	17.04.2018	Essais divers pour faire fonctionner le		ZB-SB monté en miroir, on peut monter le
10	24 04 2010	module 868MHz Fabrication de la plaque frontale ETML	Faire les programme en communication UART	module mais dans l'autre sens
19		Code circuit OUT	Directement et ajouter les module 868MHz par ap	l orès
20		Fin du code OUT	Julian Language Communication of the Communication	Reste l'ADC
		Début du code IN		Reste l'UART
21	08.05.2018	Fin du code IN		L'AD lit toujours un 0
	45.05.55	Test de l'ADC		Fonctionnement du module RF
22	15.05.2018	Divers test de code pour module RF		No fonctionno non l
23	22 08 2019	Analyse du code du module	Adapatation du Tx/Rx sur les montages	Ne fonctionne pas ! Tx et Rx inversé
23	22.00.2010	rangse du code du module	Adapatation ou TATA sul les montages	TA GUTA IIIVEISE
24	29.05.2018	Analyse du code du module		Module ne fonctionne pas
		Test ADC		ADC OK
25	05.06.2018	Refaire le code du module à partir d'un		
	10.00.00	exemple		
26	12.06.2018	MAJ de la documentation et des fautes		
27	10.06.2010	Documentation Dernier tests pour faire fonctionner les		Problème hardware pour alimentation
21	13.00.2010	modules		des piles, démarrage bloqué à 2V97
				p ago bioquo a 2 voi