

PV de séance

diplôme

Procès-verbal du 31.08.2022

Présents

- M. Mario Dos Santos
- M. Juan José Moreno

État des lieux

PCB terminer et commander au plus tard le 01.09

Problèmes rencontrés

Microcontrôleur du PCB Slave en rupture de stock et non disponible à l'etml-es

Solutions proposées

Utilisation du dernier composant disponible mais ne pas respecter le cahier des charges (2 PCB Slave à assembler) ou changer de boitier du microcontrôleur ou bien changer de microcontrôleur.

Décisions prises

Utiliser le même microcontrôleur mais avec un boitier diffèrent (SSOP au lieu de QFN) disponible à l'etml-es (plus de 20)

Suite du projet / objectifs - jusqu'au mercredi 31 août

- Installation des logiciels (Solidworks et Harmony)
- Faire les boitiers sur Solidworks
- Comprendre les firmware des programmes fais précédemment et commencer la programmation de la Carte Slave

Prochaine réunion :

Mercredi 07.09.2022, 13h00, R110

Destinataires de ce PV

M.Moreno M.Rossier





Lausanne le 31.08.2022

Dos Santos Mario