

# PV de séance

## diplôme

## Procès-verbal du 14.09.2022

### Présents

- M. Mario Dos Santos
- M. Juan José Moreno

## État des lieux

- Le boitier Slave a été fait et le boitier Master est presque terminer (Solidworks)
- Le montage des trois cartes a été fait sans problème de design
- Mes cartes ont été tester. Le microcontrôleur peut être programmer et mes alimentations sont OK

#### Problèmes rencontrés

• La communication de l'UART fait dans la précédente version bloquait souvent à cause d'une mauvaise gestion des demandes/attentes.

## Solutions proposées

- La carte Slaves reviendra à son état initial s'il ne reçoit pas le ACK du Master lors de la connexion.
- La carte Master enverra périodiquement une demande de connexion.

#### Décisions prises

## Suite du projet / objectifs - jusqu'au mercredi 21 septembre

- Gérer la communication UART(Xbee) entre la carte master et les slaves.
- Gérer la communication UART(USB) entre la carte maitre et l'application C#

### Prochaine réunion :

Mercredi 14.09.2022, 13h00, R110







## Destinataires de ce PV

M.Moreno M.Rossier

Lausanne le 14.09.2022

Dos Santos Mario