

# <u>ETML-ES</u>

# diplôme

# PV de séance

# Procès-verbal du 09.09.2024

## **Présents**

- Loïc David (LDD)
- Philippe Bovey (PBY)

## État des lieux

- PCB
  - Commande effectuée
- Composants
  - Commande effectuée
- Soft
  - Test + recherche

#### Problèmes rencontrés

- Problème lors de la commande des PCB
  - Mauvaise classe de commande → augmentation du prix
- Problème lors de la programmation du PIC32
  - MPLABX ne détecte pas le microcontôleur

## Solutions proposées par LDD

- Problème lors de la programmation du PIC32
  - Refaire toutes les brasures pour vérifier que aucun court-circuit soit la cause du problème → résolut plus, le microcontrôleur peut être programmé
- Problème lors de la commande des PCB
  - PCB corrigé et panel renvoyé à euro circuit





## Décisions prises par LDD & PBY

- Temps a prendre pour chaques partie programmation
  - Les points prioritaires à tester et programmer ont été mis afin de me permettre de savoir dans quelle direction commencer le soft
  - 1 Commande LEDs → 1 joue
  - 2 Filtrage numérique → 3 jours
  - 3 Communication uC-DAC → 1 jour
  - 4 Communication uC-FTDI → 1 jour
  - 5 Sauvegarde Data dans uC → 1 jour
  - 6 Application C# → 1 jour
  - (7) commande matrice à LEDs → a voir si tout fonctionne et si j'ai le temps
- Rédaction du rapport
  - o Continuer de le rédiger en parallèle le soir afin de garder une certaine
  - Structure de la rédaction du rapport

## Suite du projet / objectifs - jusqu'au

• Finir de monter PCB  $\rightarrow$  09.09.2024

#### Prochaine réunion :

Jeudi 12.09.2024 15h00

### Destinataires de ce PV

- Philipe Bovey
- Aurélie Cuagnier

Lausanne le 09.09.2024

Loïc David