

ETML-ES

diplôme

PV de séance

Procès-verbal du 10.09.2024

Présents

- M. Gavin
- M. Shifteh

État des lieux

Phase de tests.

Problèmes rencontrés

• Manque un jumper sur ma ligne driver_Mot_S1_reel afin de choisir la sortie en analogique ou serial.

Solutions proposées

Débrasage des deux résistances R7/R8 afin de contourner le problème.

Décisions prises

Débrasage R7/R8.

Suite du projet / objectifs - jusqu'au 17 septembre

• Test et décodage de la trame serial envoyé par simtools, test driver moteur. Puis commencer le programme final.

Prochaine réunion :

17 septembre, 10h30, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Gavin

Lausanne le 10.09.2024

Jonathan Shifteh

