







Alle unbemaßten Fasen = 0,5x45°
1x1 Fasen dienen zur Riemen Entlastung = zwingend Notwendig!
2 Stk fertigen



						Material: EN-AW7075
					Datum	Name
				Gezeichn	12.11.2024	Edtmeier B.
				Kontroll		Riemen Mitnehmer X
				Norm		
						Riemen_Mitnehmer 1 A3
Status	Änderungen	Datum	Name			